



**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BENDROSIOJOS VĮ IAE OBJEKTŲ GAISRINĖS SAUGOS
INSTRUKCIJOS TVIRTINIMO**

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. ĮsTa-276
Visaginas

1. T v i r t i n u Bendrąją VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukciją, DVSta-0612-3V3 (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios generalinio direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. ĮsTa-153 „Dėl Bendrosios VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcijos tvirtinimo“ (DVSta-0612-3V2), su visais jo pakeitimais ir papildymais.

Generalinis direktorius

BENDROJI VĮ IAE OBJEKTŲ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendroji valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės objektų gaisrinės saugos instrukcija (toliau – instrukcija) nustato bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus visuose valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – įmonė, IAE) objektuose, siekiant apsaugoti personalą ir įmonės turtą nuo gaisrų.

2. Ši instrukcija keičia Bendrąją Ignalinos atominės elektrinės objektų priešgaisrinės saugos instrukciją, DVSta-0612-3V2.

3. Šios instrukcijos reikalavimai yra privalomi visam įmonės departamentų, tarnybų ir padalinių personalui, taip pat rangovinių ir kitų organizacijų, atliekančių IAE objektuose eksploatacijos nutraukimo darbus, personalui.

Nuorodos

4. Ši instrukcija parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais techniniais dokumentais reglamentuojančiais gaisrinę saugą Lietuvos Respublikoje:

- 4.1. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;
- 4.2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, DVSnd-0051-9;
- 4.3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Svarbių branduolinės energetikos objekto saugai konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, DVSnd-0048-18;
- 4.4. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, DVSnd-0051-65;
- 4.5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, NTdok-0051-378;
- 4.6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, NTdok-0051-380;

- 4.7. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, NTdok-0051-379;
- 4.8. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos, DVSnd-0058-2;
- 4.9. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įstaigose, įmonėse ir organizacijose nuostatai, NTdok-0009-135;
- 4.10. Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės, DVSnd-0051-15;
- 4.11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, DVSnd-0051-35;
- 4.12. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, DVSnd-0051-31;
- 4.13. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, DVSnd-0051-33;
- 4.14. Elektros tinklų naudojimo taisyklės, DVSnd-0051-39;
- 4.15. Specialių patalpų elektros įrenginių įrengimo ir technologinių procesų taisyklės, NTdok-0051-328;
- 4.16. STR 2.01.01:1999 Esminiai reikalavimai, keliami statiniams. Priešgaisrinė sauga, NTdok-0025-46;
- 4.17. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, DVSnd-0048-5;
- 4.18. Rūkymo patalpų (vietų) eksploatacijos ir įrengimo įmonėse, įstaigose, ir organizacijose, reikalavimai, NTdok-0052-361;
- 4.19. Gaisro gesinimo elektros įrenginiuose ir energetikos objektuose instrukcija, NTdok-0012-215;
- 4.20. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ekstremaliųjų įvykių ir avarijų padarinių likvidavimo Ignalinos atominėje elektrinėje planas, DVSnd-0041-11;
- 4.21. Minimalūs reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, NTdok-0048-10;
- 4.22. Atominių elektrinių saugos įvertinimas ir nepriklausomas patikrinimas, saugos normų serija, Nr. NS-G-1.2, TATENA, Viena, 2004 m.;
- 4.23. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, NTdok-0025-26.
5. Rengiant šią instrukciją papildomai buvo panaudoti šie IAE dokumentai ir instrukcijos:
- 5.1. Teisės aktais tvirtinamų VĮ Ignalinos AE dokumentų rengimo tvarkos aprašas DVSta-0208-4;
- 5.2. Gaisrinės saugos valdymo procedūros aprašas (MS-2-006-1), DVSta-0611-1;
- 5.3. VĮ IAE gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės įrangos priežiūros ir naudojimo instrukcija, DVSta-0612-66;

5.4. Saugaus ugnies darbų vykdymo organizavimo VĮ IAE objektuose instrukcija, DVSta-0612-2;

5.5. Gaisrinės saugos VĮ IAE įvadinio instruktavimo instrukcija, DVSta-1412-1;

5.6. VĮ IAE personalo priešgaisrinio techninio minimumo mokymo ir žinių patikrinimo pravedimo instrukcija, DVSta-1412-3;

5.7. Priešgaisrinių treniruočių VĮ IAE organizavimo instrukcija, DVSta-1412-4;

5.8. „AGA SPIROMATIK“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų priežiūros ir naudojimo instrukcija, DVSta-0612-53;

5.9. 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų stacionarių gaisro gesinimo sistemų eksploatavimo instrukcija, DVSeD-0612-8;

5.10. VĮ IAE elektros kabelių inžineriniuose statiniuose atsparumą ugniai didinančios dangos ir ugniai atsparių lengvai pramušamų užpildų kabelių kirtimų per statybines konstrukcijas vietose remonto instrukcija, DVSeD-0612-14;

5.11. 1-jo ir 2-jo energijos blokų patalpų, apsaugotų Aktyviosiomis gaisrinės saugos priemonėmis, sąrašas, DVSeD-0616-2;

5.12. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašas, DVSta-0708-5;

5.13. Remonto paso vedimo instrukcija, DVSeD-1012-26.

Sąvokos ir sutrumpinimai

6. Šioje instrukcijoje naudojamos sąvokos:

6.1. **Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės** - sistemos ir įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti (stacionari gaisro gesinimo sistema, įspėjimo sistema, gaisro signalizacija, dūmų šalinimo sistema, gaisro lokalizacijos sistema, vėdinimo išjungimo sistema, oro išlaikymo sistema, dūmų apsaugos sistema).

6.2. **Degimas** - medžiagos (statybos produkto) egzoterminė reakcija su oksidantu, paprastai lydimą liepsnos ir (arba) rusenimo ir (arba) dūmų išsiskyrimo.

6.3. **Dūmų šalinimo sistema** – sistema, atidaranti saugomos patalpos ventiliacijos sistemos sklendes, siekiant pašalinti iš jos dūmus.

6.4. **Evakavimas** - tvarkingas žmonių judėjimas į saugią nuo kilusio gaisro ar kitokios grėsmės vietą.

6.5. **Energetinis objektas** – statinių, taip pat elektrinės ir (arba) šildymo įrangos, skirtos elektros ir (arba) šildymo energijos gamybai, išleidimui, skirstymui, visuma.

6.6. **Evakavimo laikas** - laikotarpis, per kurį visi pastate ar jo dalyje esantys žmonės, išgirdę evakuacijos signalą, pasiekia galutinį išėjimą.

6.7. **Gaisrinės saugos instrukcija** – privalomas teisės dokumentas, kuriame savininkas arba eksploatuojanti organizacija, nustato privalomus priešgaisrinės saugos reikalavimus, atsižvelgiant į gamybos objekto specifiką. Instrukcijoje numatyti reikalavimai konkrečiai įrangai, atskirai profesijai arba darbui objekte.

6.8. **Gaisras** – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai.

6.9. **Gaisrų gesinimas** – aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama išgelbėti žmones, turtą bei užgesinti gaisrą.

6.10. **Gaisrų prevencija** – teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams kilti ir plisti bei mažinančių jų galimus padarinius, visuma.

6.11. **Gaisrinės saugos ženklai** - vaizdiniai ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, gaisrinės saugos reikalavimus.

6.12. **Gaisro gesinimo vadovas** – vyriausias pagal užimamas pareigas pareigūnas iš atvykusių priešgaisrinio gelbėjimo padalinių.

6.13. **Gaisrinis skyrius** - uždara pastato erdvė (patalpa ar patalpų grupė), atskirta nuo kitų to paties pastato dalių statinio konstrukcijomis, turinčiomis nustatytą atsparumo ugniai laiką, per kurį gaisras gali būti užgesintas arba išvengta jo plitimo į kitą pastato dalį.

6.14. **Gaisro lokalizacijos sistema** – sistema, atjungianti saugomos patalpos ventiliacijos sistemas, kad nepatektų į ją oras ir apsauganti nuo gaisro plitimo, uždarant elektros pavaros sklendes ir atjungiant ventiliatorius.

6.15. **Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema** - stacionarus techninis įrenginys, skirtas aptikti, nustatyti gaisro kilimo vietą ir pranešti apie tai signalu.

6.16. **Gaisrinis signalizatorius** - įtaisas, kuris signalizuoja, reaguodamas į gaisro sukeltus tam tikrus fizinius ir (arba) cheminius aplinkos pakitimus.

6.17. **Gaisrinės signalizacijos mygtukas** – skirtas signalo apie gaisrą perdavimui priešgaisriniais padaliniais arba į budinčią patalpą, kurioje visą parą yra žmonės.

6.18. **Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos** – skirtos sumažinti gaisro pasekmes jį greitai nustatant, gesinant, perduodant reikiamus valdymo ir pavojaus signalus kitoms inžinerinėms sistemoms ir atliekant degimo kontrolę. Prie jų priskiriamos:

- 6.18.1. stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos;
- 6.18.2. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;
- 6.18.3. perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos;

6.18.4. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos;

6.18.5. lauko gaisrinio vandentiekio sistemos;

6.18.6. dūmų ir šilumos kontrolės sistemos;

6.18.7. inžinerinė įranga ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai atlikti evakavimo ir gelbėjimo darbus: vandens užuolaidos, automatiškai uždaromi priešgaisriniai vartai, vėdinimo sistemų ugnį sulaikantys įrenginiai, technologinių procesų automatiniai valdymo įrenginiai, geležinkelio naftos produktų perpylimo estakadų ir naftos produktų rezervuarų gaisrų gesinimo sistemos.

6.19. **Išėjimo maršrutas** - iš anksto numatytas kelias iš bet kurios pastato vietos išėjimo link.

6.20. **Išėjimas (gaisrinis, avarinis)** - išėjimas į išorę ar į nepavojingą vietą, numatytas evakuacijos maršrute.

6.21. **Oro slėgio sistema** – sistema, atidaranti saugomos patalpos sklendes ir įjungianti vėdinimo tiekimo sistemą, kad būtų sudarytas manometrinis slėgis, neleidžiantis dūmams patekti iš išorės.

6.22. **Priešgaisrinė sauga** – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu.

6.23. **Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai** – cheminės medžiagos ir preparatai, kurie pagal bent vieną savybę gali būti priskiriami vienai iš šių kategorijų:

6.23.1. **degiosios medžiagos ir preparatai** – skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra žema;

6.23.2. **ypač degios medžiagos ir preparatai** – skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra labai žema, o virimo temperatūra yra žema, taip pat dujinės medžiagos ir preparatai, kurie, esant aplinkos temperatūrai ir slėgiui, užsidega nuo sąlyčio su oru;

6.23.3. **labai degios medžiagos ir preparatai:**

6.23.3.1. medžiagos ir preparatai, kurie be pašalinės energijos gali įkaisti ir pagaliau užsidegti ore esant aplinkos temperatūrai;

6.23.3.2. kietosios medžiagos ir preparatai, kurie gali lengvai užsidegti vos susilietę su uždegimo šaltiniu ir kurie toliau dega arba sudega pašalinus uždegimo šaltinį;

6.23.3.3. skystosios medžiagos ar preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra labai žema;

6.23.3.4. medžiagos ir preparatai, kurie susilietę su vandeniu arba drėgnu oru išskiria ypač degias dujas pavojingais kiekiais;

6.23.4. **oksiduojančiosios medžiagos ir preparatai** – medžiagos ir preparatai, kuriems liečiantis su kitomis medžiagomis, ypač su degiomis, vyksta intensyvi egzoterminė reakcija;

6.23.5. **sprogiosios medžiagos ir preparatai** – kietos, skystos, pastos ar helio pavidalo medžiagos ir preparatai, kurie be atmosferos deguonies gali egzotermiškai reaguoti staigiai išsiskiriant dujoms ir kurie nustatytais bandymo sąlygomis detonuoja, greitai sudega arba sprogsta juos kaitinant iš dalies uždaroje erdvėje.

6.24. **Priešgaisrinė uždvara** – nustatyto atsparumo ugniai konstrukcija, neleidžianti gaisrui išplisti į gretimą patalpą (tūrį).

6.25. **Savaiminis užsidegimas** – tai medžiagos užsidegimas ne dėl išorinio poveikio, o dėl greitai vykstančių egzoterminių procesų.

6.26. **Sprogimas** – staigus egzoterminis cheminis sprogios aplinkos pakitimas, lydimas suslėgtųjų dujų energijos susidarymo ir galintis sugriauti konstrukcijas ir įrenginius.

6.27. **Stacionarinė gaisro gesinimo sistema** – stacionarus techninis įrenginys, skirtas gaisro gesinimui rankiniu ar automatinu valdymu.

6.28. **Užsiliepsnojimas** - greitas viso degios medžiagos paviršiaus (apvalkalo) užsiliepsnojimas.

6.29. **Užsidegimo šaltinis** - šilumos šaltinis, galintis uždegti degius produktus (pirminė kibirkštis ar liepsna, taip pat uždegimą sukeliantis objektas).

6.30. **Technologinis įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektas** – techninis dokumentas, nustatantis reikalavimus įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo technologiniam procesui, nurodo II ir D projekto įgyvendinimo būdus ir metodus, ir numato konkrečias priemones ir sprendimus, užtikrinančius priešgaisrinę saugą, taip pat darbuotojų saugą ir sveikatą.

6.31. **Ventiliacijos atjungimo sistema** – gaisro lokalizavimo sistemos sudedamoji dalis, neleidžianti orui patekti į saugomą patalpą.

6.32. **Darbų vykdymo projektas** – techninė dokumentacija, nustatanti technologinės sekos reikalavimus darbų organizavimui ir vykdymui, remontuojant, modifikuojant, izoliuojant ar išmontuojant įrangą, nurodanti darbų įgyvendinimo priemones bei būdus ir numatanti konkrečias priemones ir sprendimus, užtikrinančius radiacinę ir priešgaisrinę saugą, taip pat aplinkos apsaugą.

7. Šioje instrukcijoje vartojami sutrumpinimai:

AE – atominė elektrinė;

AS ir KVS – Audito, saugos ir kokybės valdymo skyrius;

AGSP – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės;

BPC - Bendras pagalbos centras;

BVS – bloko valdymo skydas;

BEO – branduolinės energetikos objektas;

CPTK – Centrinė priešgaisrinė techninė komisija;

DVP – darbų vykdymo projektas;

DS ir SS – Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius;
 EĮIT – elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
 END – Eksploatacijos nutraukimo departamentas;
 EPV – elektrinės pamainos viršininkas;
 FSOT – Fizinės saugos organizavimo tarnyba;
 GA ir SS – gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema;
 GTĮ – gaisrinė techninė įranga;
 GSIS - gaisrinės saugos inžinerinės sistemos;
 GGV – gaisro gesinimo vadovas;
 II TP – įrangos išmontavimo technologinis projektas;
 II – įrangos išmontavimas;
 KOAA – kvėpavimo organų apsaugos aparatas;
 OSS – oro slėgio sistema;
 PS – Personalo skyrius;
 PP ir CS grupė – AS ir KVS priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos grupė;
 PV – pamainos viršininkas;
 PTM – priešgaisrinis techninis minimumas;
 PEOŠ – personalo evakavimo organizavimo štabas;
 PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM;
 RSC – Radiacinės saugos centras;
 SSS - saugai svarbios sistemos;
 SGGS – stacionarinė gaisro gesinimo sistema;
 SGGVS – stacionarinė gaisro gesinimo vandeniu sistema;
 SGGPS – stacionarinė gaisro gesinimo putomis sistema;
 SGGDS - stacionarinė gaisro gesinimo dujomis sistema;
 VATESI - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.
 VPP – Valstybinė priešgaisrinė priežiūra;
 VĮ IAE - Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė;
 VPGV – Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

II SKYRIUS **GAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI**

8. IAE su VPP atstovais derina šiuos gaisrinės saugos instrukcijas ir dokumentus:
- 8.1. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3;

8.2. VĮ IAE gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės įrangos priežiūros ir naudojimo instrukcija, DVSta-0612-66;

8.3. Saugaus ugnies darbų vykdymo organizavimo VĮ IAE objektuose instrukcija, DVSta-0612-2;

8.4. Priešgaisrinių treniruočių VĮ IAE organizavimo instrukcija, DVSta-1412-4;

8.5. „AGA SPIROMATIK“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų eksploatacijos ir naudojimo instrukcija, DVSta-0612-53;

8.6. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Centrinės priešgaisrinės techninės komisijos darbo reglamentas, DVSta-0625-1;

8.7. VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo evakavimo organizavimo iš 185 administracinio pastato štabo reglamentas, DVSta-0625-2.

8.8. 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų eksploatavimo instrukcija, DVSeD-0612-8;

8.9. Bendrųjų elektrinės statinių gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų eksploatavimo instrukcija, DVSeD-0612-43;

8.10. Kabelių inžineriniuose statiniuose ir elektros įrenginiuose gaisro gesinimo operatyvinės kortelės.

9. IAE generalinio direktoriaus turi būti paskirti:

9.1. Centrinė priešgaisrinė techninė komisija;

9.2. VĮ IAE personalo evakavimo organizavimo iš 185 administracinio pastato štabas;

9.3. atsakingi už įmonės pastatų, patalpų ir įrenginių gaisrinę saugą (departamentų direktoriai, tarnybų vadovai, padalinių vadovai) patvirtinus VĮ IAE pareigybių, svarbių gaisrinės saugai užtikrinti, sąrašą, DVSeD-1416-7.

10. Atitinkamų įmonės padalinių nuostatose turi būti nurodyti poskyriai, barai arba grupės, atsakingi už įmonėje esančių GSIS eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą.

11. Įmonės instrukcijos gaisrinės saugos klausimais peržiūrėjimuos ir koreguojamos pagal poreikį arba pagal VPP ir VATESI atstovų reikalavimus.

12. Galimų gaisrų įmonėje sėkmingam likvidavimui VPGV turi parengti, periodiškai peržiūrėti, koreguoti ir papildyti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ekstremaliųjų įvykių ir avarijų padarinių likvidavimo Ignalinos atominėje elektrinėje planą, DVSeD-0041-11, taip pat Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliems įvykiams likviduoti Visagino savivaldybės ir valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ objektų teritorijoje planą, DVSeD-0041-13.

13. Bendrosios VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcijos, DVSta-0612-3, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ekstremaliųjų įvykių ir avarijų padarinių likvidavimo

Ignalinos atominėje elektrinėje plano, DVSnd-0041-11, bei Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliems įvykiams likviduoti Visagino savivaldybės ir valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ objektų teritorijoje plano, DVSnd-0041-13, egzempliorių kopijos turi būti saugomos antrame BVS.

14. Sandėliams ir gamybinės paskirties patalpoms (dirbtuvės, laboratorijos, kopijavimo biurų patalpos, ventiliacinės kameros, aptarnaujančios gamybinės Cg kategorijos patalpas, degių medžiagų saugojimo sandėliai ir pan.), esantiems administraciniuose pastatuose, turi būti nustatytos kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

15. Įmonės kabelių inžineriniams statiniams ir elektros įrenginiams turi būti parengtos operatyvinės gaisro gesinimo kortelės. Kabelių inžineriniuose statiniuose ir elektros įrenginiuose gaisro gesinimo operatyvinės kortelės, turi būti saugomos pas pamainos viršininką.

16. Siekiant spręsti pačias sudėtingiausias technines bei organizacines įmonės objektų gaisrinės saugos problemas, įmonėje turi būti sudaryta CPTK. CPTK funkcijos, teisės, atsakomybė ir darbo tvarka nurodyti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Centrinės priešgaisrinės techninės komisijos darbo reglamente, DVSta-0625-1.

17. Siekiant organizuoti tvarkingą personalo evakavimą iš 185 pastato gaisro ir kitais atvejais, keliančiais grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, turi būti sudarytas personalo evakavimo organizavimo štabas. PEOŠ funkcijos teisės, atsakomybė ir darbo tvarka nurodyti VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo evakavimo organizavimo iš 185 administracinio pastato štabo reglamente, DVSta-0625-2.

18. Siekiant organizuoti greitą personalo evakavimą gaisro atveju įmonės pastatuose, turi būti paskirti evakavimo koordinatoriai. Koordinatoriai turi būti aprūpinti liemenėmis su šviesą atspindinčiomis juostomis ir užrašu „Evakavimo koordinatorius“.

19. Įmonės departamentų, tarnybų ir padalinių pastatų patalpose, viso personalo darbo vietose turi būti „IAE darbuotojų veiksmų gaisro atveju bei gavus civilinės saugos ir avarinės parengties signalus atmintinė“ (šios instrukcijos 6 priedas).

III SKYRIUS PERSONALO PARENGIMAS

20. IAE generalinis direktorius arba įmonės darbuotojas, kuriam pavesta koordinuoti darbą gaisrinės saugos klausimais bei kontroliuoti įmonės objektų gaisrinės saugos būklę turi išklausti priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą. Įmonės personalas turi būti apmokytas gaisrinės saugos klausimais, siekiant įgyti gaisrinių techninių žinių, įsisavinti įgūdžius naudojant turimas gaisrinės saugos priemones, gebėti teisingai elgtis kilus gaisrui.

21. Personalo apmokymas gaisrinės saugos klausimais apima:

21.1. gaisrinės saugos klausimais instruktavimą:

21.1.1. įvadinį;

21.1.2. pirminį (darbo vietoje);

21.1.3. periodinį (darbo vietoje);

21.1.4. papildomą (darbo vietoje);

21.2. apmokymą, žinių patikrinimą ir atestavimą pagal PTM programą, kuri parengta remiantis Minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, NTdok-0048-10;

21.3. priešgaisrinių mokymų ir treniruočių pravedimą.

22. Priimamas į darbą įmonėje personalas (po sutarties pasirašymo) turi išklaudyti įvadinį instruktavimą gaisrinės saugos klausimais.

23. Įvadinį instruktavimą praveda AS ir KVS PP ir CS grupės darbuotojai pagal nustatytą grafiką, vadovaujantis paruošta VĮ IAE gaisrinės saugos įvadinio instruktavimo instrukcija, DVSta-1412-1, 31 pastato (PS) 306 patalpoje.

24. Įvadinis instruktavimas gaisrinės saugos klausimais įforminimas Gaisrinės saugos įvadinių instruktavimų registravimo žurnale, pasirašant instruktuojančiajam ir instruktuojamajam. Žurnalo forma pateikta šios instrukcijos 3 priede.

25. Pirminis instruktavimas gaisrinės saugos klausimais pravedamas darbo vietoje, kartu su pirminiu instruktavimu iš darbuotojų saugos ir sveikatos, remiantis VĮ Ignalinos AE darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo, DVSta-0708-5, reikalavimais.

26. Apie pirminį gaisrinės saugos instruktavimą įrašoma į Darbuotojų saugos ir sveikatos pirminių instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą, vadovaujantis VĮ Ignalinos AE darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo, DVSta-0708-5, reikalavimais. Žurnale pasirašo instruktuojantysis ir instruktuojamasis.

27. Periodiniai instruktavimai (darbo vietoje) gaisrinės saugos klausimais pradedami visam įmonės personalui kartu su periodiniu darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimu, ne rečiau kaip kartą per metus (nuo 1-os iki 15-os sausio mėnesio dienos). Jie pradedami pagal patvirtintą Periodinių instruktavimų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais grafiką, kuris rengiamas vadovaujantis VĮ Ignalinos AE darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo, DVSta-0708-5, 1 priedo reikalavimais.

28. Apie periodinį instruktavimą gaisrinės saugos klausimais įrašoma į Darbuotojų saugos ir sveikatos periodinių instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą, vadovaujantis VĮ Ignalinos AE darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo, DVSta-0708-5, reikalavimais. Žurnale pasirašo instruktuojantysis ir instruktuojamasis.

29. Papildomas instruktavimas gaisrinės saugos klausimais atliekamas darbuotojams, pažeidusiems gaisrinės saugos taisykles, keičiant AGSP arba technologinį procesą, taikant naują įrangą ir medžiagas, įsigaliojus naujoms instrukcijoms, taip pat pagal vadovybės pavedimą.

30. Papildomas instruktavimas gaisrinės saugos klausimais atliekamas ir įforminamas vadovaujantis VĮ Ignalinos AE darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo, DVSta-0708-5, 8-16 punktų reikalavimais.

31. Pirminius, periodinius ir papildomus instruktavimus (darbo vietoje) gaisrinės saugos klausimais praveda darbuotojai, kurie atsako už padalinio gaisrinę saugą.

32. Viso įmonės personalo apmokymas, žinių patikrinimas ir atestavimas pagal PTM programą, kuri parengta remiantis Minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, NTdok-0048-10, atliekamas personaliniu kompiuteriu atitinkamoms personalo kategorijoms PS mokymo poskyryje, ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

33. Įmonės personalo apmokymo, žinių patikrinimo ir atestavimo pagal PTM programą tvarka nustatyta VĮ IAE personalo priešgaisrinio techninio minimumo mokymo ir žinių patikrinimo pravedimo instrukcijoje, DVSta-1412-3.

34. Siekiant apmokyti personalą atlikti teisingus veiksmus gaisro sąlygose, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, turi vykti priešgaisrinės treniruotės (taip pat personalo evakavimo). Priešgaisrinių treniruočių temos ir skaičius nustatomi, iki mokslo metų pradžios parengtuose END direktoriaus arba atitinkamos tarnybos vadovo patvirtintuose grafikuose.

35. Priešgaisrinių treniruočių rengimo ir pravedimo tvarką nustato Priešgaisrinių treniruočių organizavimo VĮ IAE instrukcija, DVSta-1412-4.

IV SKYRIUS TERITORIJOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

36. Įmonės teritorija turi būti nuolat švari ir laiku valoma nuo degių atliekų. Kelius ir priėjimus prie išorinių gaisrinių kopėčių draudžiama užtvirti įranga ir medžiagomis.

37. Visi privažiavimo keliai ir priėjimai prie pastatų turi būti tvarkingi. Privažiavimai prie gaisrinių hidrantų, gaisro gesinimo įrenginių, vandens telkinių ir kitų vandens tiekimo šaltinių (ežerų, nuvedamųjų kanalų gaisrinių molų) turi būti laisvi, žiemos metu valomi nuo sniego ir ledo.

38. Teritorijoje turi būti įrengti atitinkami kelio ženklai, draudžiantys stovėti automobiliams, kitiems mechanizms ir įrangai pravažiuojamų kelių susiaurėjimo vietose, po estakadomis ir gaisrinės technikos stovėjimo vietose.

39. Atskirų pravažiavimų ir kelių ruožų uždarymas, kelių užtvėrimas remontui ar dėl kitų priežasčių, trukdančių gaisrinių automobilių pravažiavimui, gali būti atliekamas po laikinų remontuojamų ruožų apvažiavimų įrengimo. Apie kelių ir pravažiavimų uždarymą būtina iš anksto

informuoti raštu VPP atstovus, nurodant kelio ruožo uždarymo trukmę ir pateikti remontuojamo kelio ruožo schemą.

40. Įmonės kontroliuojamos zonos teritorijoje draudžiamas laikinų pastatų ir statinių įrengimas.

41. Įmonės teritorijoje būtina reguliariai šienauti žolę. Sausa žolė turi būti pastoviai išvežama už įmonės teritorijos ribų.

42. Įmonės teritorijoje draudžiama kurti laužus ir deginti šiukšles bei žolę.

43. Objekto geležinkelių pervažos turi būti laisvos, jų danga turi būti išklotą geležinkelio bėgių aukštyje. Draudžiamas geležinkelio vagonų stovėjimas pervažose be lokomotyvo.

44. Įmonės pastatų išorinės gaisrinės kopėčios, išorinės durys ir vartai (išskyrus administracinius pastatus) turi būti sunumeruoti.

45. Automatiniai įvažiavimo į įmonės teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.

46. Neleidžiama išpilti į kanalizacijos sistemą ypač degių, labai degių ir degių medžiagų bei preparatų.

47. Teritorijoje prie pastatų turi būti pastatyti konteineriai su uždaromais dangčiais degiųjų atliekų surinkimui. Užpildyti konteineriai turi būti išvežami.

48. Įmonės teritorijoje rūkyti draudžiama (išskyrus specialiai įrengtas rūkymo vietas). Rūkymui skirtose vietose turi būti pastatytos nedegios urnos ir gesintuvas (leidžiama gesintuvo nestatyti, jei jis yra nuo rūkymo vietos arčiau nei 30 metrų ir yra jo buvimo vietą rodanti lentelė). Rūkymo vietos patvirtinamos END direktoriaus potvarkiais, suderinus juos su VPP atstovais.

49. Atstumai ir tarpai tarp pastatų ir statinių įmonės teritorijoje (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniais techniniais statybos dokumentais, turi būti laisvi ir neužstatyti.

50. Teritorijoje turi būti nustatytos transporto stovėjimo vietos, kurios turi būti specialiai ženklinamos.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASTATAMS (STATINIAMS) IR PATALPOMS

51. Visos įmonės patalpos turi būti švarios, jose turi būti laikomasi šios instrukcijos ir gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

52. Šiukšlės ir degiosios atliekos turi būti surenkamos į urnas, kurios joms prisikaupus šalinamos iš patalpų.

53. Visų gamybinių patalpų ir sandėlių durų išorinėje pusėje turi būti nurodyti:

53.1. patalpų numeris;

- 53.2. kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų;
- 53.3. priklausomumas struktūriniam padaliniui;
- 53.4. atsakingo už gaisrinę saugą asmens pareigos ir jo telefono numeris.
- 54. Buitinėse persirengimo patalpose, dušinėse, sanitarinėse švarklose spec. drabužių spintos turi būti nedegios (metalinės).
- 55. Draudžiama spintose laikyti tepaluotus drabužius. Padalinių vadovai privalo nustatyti tepaluotų (užterštų) spec. drabužių pakeitimo tvarką.
- 56. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogs ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.
- 57. Pagrindinių statybinių konstrukcijų ugniai atsparios dangos turi būti nepažeistos ir atlikti apsaugines nuo ugnies savybes, atitinkančias gamintojo instrukcijos reikalavimus.
- 58. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos, stogo liukai, durys ir langai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Rakinamų stogo liukų, durų, langų raktai turi būti laikomi ten, iš kur juos galima paimti bet kurios paros metu, tam prie kopyčių turi būti iškabinta lentelė su užrašu kur saugomi raktai. 101/1-2 bei 150 pastatuose iš vidinių laiptinių išeiti ant stogų galima tik gavus EPV ir FSOS PV žodinį leidimą.
- 59. Vėdinimo įrenginių, elektros skydinių ir kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos.
- 60. Įmonės gamybiniuose, pagalbinuose ir administraciniuose pastatuose draudžiama:
 - 60.1. pernešinėti ypač degias, labai degias ir degias medžiagas ir preparatus dūžtančiuose ar atviruose induose, taip pat saugoti juos nepritaikytoje vietoje;
 - 60.2. išpilti į kanalizaciją tepalo atliekas bei skalavimo vandenį, kuriuose gali būti degios medžiagos ir preparatai;
 - 60.3. plauti įrangą, grindis ir spec. drabužius ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis ir preparatais;
 - 60.4. naudoti ne pagal paskirti GSIS ir pirmines gaisro gesinimo priemones;
 - 60.5. naudoti liftus žmonių evakavimui gaisro metu;
 - 60.6. atlikinėti ugnies (pavojingus gaisro atžvilgiu) darbus be nurodymo įforminimo ir be gaisrinės saugos priemonių vykdymo.
- 61. Įmonės buitinių prietaisų eksploatacija turi būti nuolat prižiūrima darbo dienos ir pamainos metu.
- 62. Eksploatuoti buitinius elektrinius prietaisus (šaldytuvus, šalto ir karšto vandens aparatus, ventiliatorius, kondicionierius, mikrobangų krosneles, maisto gaminimo krosnis, virdučius,

šildytuvus, kavos virimo aparatus, kavos malimo aparatus) visose IAE pastatuose bei patalpose leidžiama tik po priešgaisrinių priemonių, nurodytų šios instrukcijos 2 priede, įvykdymo.

63. Rūkymo vietose neleidžiama saugoti ar naudoti degių medžiagų (popierius, skudurai, guma, porolonas, polietileninė plėvelė ir pan.).

64. Rūkymo vietoje turi būti:

64.1. informacinis ženklas „Rūkymo vieta“;

64.2. gesintuvas VPG-10 (AG-5 arba MG-6);

64.3. metalinė urna, su užsidarančiu dangčiu ir užrašu „Nuorūkoms“;

64.4. peleninė;

64.5. gaisrinės saugos instrukcijos išrašas;

64.6. matoma informacija (plakatai, užrašai).

65. Rūkymo vieta gamybinėse (ar buitinėse) patalpose turi būti atitverta nuo likusios patalpos balta 50 mm juosta ant grindų jos perimetru.

66. Padalinio vadovo potvarkiu turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už rūkymo vietos gaisrinę saugą;

67. Ant įėjimo į patalpas durų, kur yra įrengta rūkymo vieta, turi būti nurodytos atsakingo už gaisrinę saugą asmens pareigos ir telefono numeris.

68. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti bet kurios paros metu. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

69. Dingus elektros įtampai objektuose įrengti šviesiniai evakuacijos ženklai turi šviesti ne trumpiau, kaip 1 val. Iš įmonės kabelinių inžinerinių statinių išėjimo krypties šviesos rodyklės turi veikti atsijungus elektros srovei.

70. Evakuacijos keliuose laikančių konstrukcijų apdailai neleidžiama naudoti degias medžiagas.

71. Personalo evakavimo iš įmonės pastatų ir statinių planai įrengiami pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, DVSnd-0051-9, 6 priede nurodytus reikalavimus.

72. Įmonės pastatų koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

73. Panaudoti tepaluoti skudurai ir šluostymo medžiagos turi būti laikomos specialiose metalinėse dėžėse su užsidarančiais dangčiais. Jų talpa turi būti ne didesnė kaip 0,5 m³ ir ant jų turi būti užrašas „Panaudoti skudurai“. Pasibaigus pamainai jos turi būti pašalintos į bendrą konteinerį su uždaru dangčiu.

74. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose turi būti pakabintos gaisrinės saugos instrukcijos.

75. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose, pastatų rūsiuose bei palėpėse draudžiama naudoti atvirą ugnį.

76. Į Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatus ir patalpas motorinėms transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama.

77. Gamybinėse patalpose nuo įrangos turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos. Tvarkymosi terminai nustatomi padalinio gaisrinės saugos instrukcijose.

78. Mašinų salių patalpose ir pagrindinių korpusų (blokų) pėsčiųjų koridoriuose turi būti ašių ir aukštų atžymų užrašai, taip pat visuose vidinių laiptinių aikštelėse turi būti užrašai su nurodytais laiptinių numeriais ir aukštų atžymomis.

79. Kilus gaisrui naudoti krovinius ir keleivinius lifthus žmonėms evakuoti draudžiama.

80. Laiptinių durų, koridorių, tambūrų, holų sąvarų sandarinimai turi būti techniškai tvarkingi ir nuolat veikti. Jų remontas turi būti atliekamas trumpiausiais terminais. Draudžiama išmontuoti koridorių, laiptinių, liftų, holų durų savaime uždarančius prietaisus, taip pat įrengti kokius nors įtaisus, trukdančius normaliam priešgaisrinių ar priešdūminių durų uždarymui.

81. Po laiptinėmis, koridorių sanitarinėse techninėse nišose draudžiama saugoti degiąsias medžiagas ir buitinius chemijos preparatus.

82. Turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už saunos komplekso gaisrinę saugą. Saunos komplekso patalpose turi būti angliarūgštiniai gesintuvai bei išrašai iš gaisrinės saugos instrukcijos. Saunų elektros įranga turi būti tvarkinga ir periodiškai tikrinama, degi sienų ir lubų apdaila periodiškai keičiama.

83. Visi įmonės objektai turi būti aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, DVSnd-0051-9, 5 priede nurodytus reikalavimus.

84. Visose pastatų gamybinėse, tarnybinėse, pagalbinėse ir sandėlių patalpose turi būti švaru, darbo vietos ir praėjimai turi būti periodiškai valomi.

85. Visos sandėlių (išskyrus Eg kategorijas) ir sprogimo atžvilgiu pavojingos patalpos darbo pamainos (dienos) pabaigoje turi būti apžiūros už gaisrinę saugą atsakingų asmenų. Apžiūros rezultatai įrašomi į Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalą, pagal šios instrukcijos 1 priedą.

86. 101/1-2 pastatuose visos patalpos, išnuomos rangovinių organizacijų, turi būti aprūpintos atmintinėmis (žr. 6 priedą), kurios turi būti matomoje vietoje.

87. Rangovinės organizacijos personalui turi būti praveistas gaisrinės saugos instruktavimas darbo vietoje, pasirašant instruktavimo žurnale.

88. Visos patalpos, kurias nuomoja rangovas, nepriklausomai nuo kategorijos pagal gaisro pavojų, darbo pamainos pabaigoje turi būti apžiūros už gaisrinę saugą atsakingų asmenų.

Apžiūros rezultatai įrašomi į Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalą, pagal šios instrukcijos 1 priedą.

89. Vienas rangovinės organizacijos patalpų raktų komplektas talpinamas į penalą, kuris užantspaudojamas rangovinės organizacijos spaudu ir perduodamas saugoti padalinio, kurio zonoje yra ši patalpa, PV.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS IR ĮRENGINIAMS

90. Draudžiama naudoti (saugoti) gamybos technologiniuose procesuose nežinomų savybių medžiagas ir preparatus pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Apie visas medžiagas ir preparatus, naudojamus technologiniuose procesuose, turi būti duomenys apie rodiklius pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

91. Ant taros turi būti nurodytas laikomų sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

92. Technologinės įrangos darbas turi atitikti paso duomenų ir technologinio reglamento reikalavimus.

93. Gamybinė įranga turi būti periodiškai valoma nuo dulkių ir kitų degiųjų atliekų. Valymo terminai nustatomi reglamentuose ir instrukcijose.

94. Draudžiama dirbti esant netvarkingiems arba išjungtiems kontroliniams matavimo prietaisams.

95. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

96. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.

97. Iki energetinių ir technologinių įrenginių eksploatavimo pradžios turi būti atliktos visos projekte numatytos priemonės, būtinos gamybinio proceso gaisrinės saugos užtikrinimui.

98. Ištraukiamųjų ventiliacijos įrenginių konstrukcija (boksų ir išmontavimo įrenginių) turi neleisti pavojingoms gaisro atžvilgiu nuosėdoms susikaupti ir užtikrinti jų valymo galimybę saugiais būdais. Valymo darbai turi būti atliekami pagal įrangos pasus ir eksploatacijos instrukcijas.

99. Kibirkščių gesinimo, gaudymo prietaisai ir ugnies sulaikymo sistemos, įrengiamos technologinėje įrangoje, vamzdynuose ir kitose vietose, turi būti tvarkingos ir periodiškai valomos.

100. Draudžiama eksploatuoti įrenginius ir vamzdynus su izoliacija, įmirkusia degiais skysčiais.

101. Kompiuterių ir elektroninės įrangos mašinų salėse galima laikyti nedūžtančioje taroje ne daugiau kaip 0,5 l degių medžiagų ir preparatų smulkiam remontui ir techninei priežiūrai.

102. Draudžiama palikti be priežiūros įjungtą į tinklą aparatūrą, naudojamą kompiuterių ir elektroninės įrangos išbandymams ir kontrolei.

VII SKYRIUS REIKALAVIMAI AKUMULIATORINĖMS

103. Elektrinė įranga akumuliatorinėse, jos prijungimas, naudojimas, apsaugos įrengimas, įžeminimas, laidai ir kabeliai turi atitikti 2012 m. EIT reikalavimus.

104. Akumuliatorinių patalpų ventiliacinės sistemos turi būti eksploatuojamos pagal instrukcijas. Tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija turi būti įjungta iki baterijų įkrovimo pradžios ir išjungta po visiško dujų pašalinimo, tačiau ne anksčiau nei po pusantros valandos nuo įkrovimo pabaigos. Ventiliacinių įrenginių būklės patikrinimas akumuliatorinėse patalpose turi būti atliekamas reguliariai. Ventiliacinės sistemos gedimo atveju akumuliatorių įkrovimas turi būti automatiškai nutrauktas.

105. Akumuliatorinių patalpų šildymo vandeniu vamzdynai turi būti be flanšinių sujungimų ir uždarnosios armatūros. Atstumas nuo akumuliatorių iki šildymo prietaisų turi būti ne mažesnis nei 0,75 m.

106. Šarminiai ir rūgštiniai akumuliatoriai turi būti remontuojami ir saugomi atskirose patalpose.

107. Ventiliacinių sistemų angos, skirtos užteršto oro paėmimui, turi būti įrengtos pačioje žemiausioje ir pačioje aukščiausioje patalpų dalyje. Jei lubose yra keletas angų, atskirtų statybinėmis konstrukcijomis, turi būti numatytas oro ištraukimas atitinkamai iš kiekvienos sekcijos.

108. Akumuliatorinių patalpų langų stiklai turi būti matiniai arba nudažyti balta spalva.

109. Darbai naudojant atvirą ugnį akumuliatorinėse patalpose leidžiami tik po akumuliatorių įkrovimo pabaigos, gerai išvėdinus patalpas ir išanalizavus orą jose.

110. Draudžiama rūkyti akumuliatorinėse patalpose, laikyti rūgščių ir šarmų kiekį, viršijantį vienos pamainos poreikius, palikti darbinius drabužius ir degiąsias medžiagas.

VIII SKYRIUS REIKALAVIMAI TRANSPORTUOJANT, LAIKANT IR DIRBANT SU SPROGIOMIS IR GAISRINGOMIS MEDŽIAGOMIS BEI PREPARATAIS

111. Jei technologinio proceso metu veikiančiame objekte, taip pat įmonės II technologinio proceso metu detalių plovimui ir riebalų šalinimui naudojamos ypač degios, labai degios ir degiosios medžiagos bei preparatai atvirose voniose ir induose, būtina:

111.1. esant techninėms galimybėms pavojingus skysčius pakeisti mažiau pavojingais arba nedegiais;

111.2. medžiagų ir preparatų darbo vietoje laikyti ne daugiau nei reikia vienai pamainai;

111.3. dirbti tik įjungus ištraukiamosios ventiliacijos sistemą;

111.4. ne darbo metu atidarytas vonias ir indus uždaryti dangčiais iš nedegios medžiagos.

112. Dirbti su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais leidžiama tik personalui, išklausiusiam mokymo kursą ir žinių patikrinimą pagal PTM programą PS personalo mokymo poskyryje.

113. Visi darbai su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais turi būti atliekami ištraukiamosiose spintose arba vietose po specialiai įrengta ištraukiamąja ventiliacija, kur turi būti įrengtas sprogiai aplinkai saugus apšvietimas.

114. Vonios (indai) skirti detalių plovimui ir nuriebinimui ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais, turi turėti nedegius dangčius. Vonių (indų) turis turi būti ne didesnis kaip $0,5 \text{ m}^3$.

115. Jei darbai su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais vykdomi specialiai neįrengtuose tam tikslui baruose ir patalpose, jie turi būti atliekami pagal nurodymą, įvykdant būtinas, užtikrinančias gaisrinę saugą, sąlygas.

116. Sprogios ir gaisringos medžiagos į transporto priemones turi būti kraunamos tik nepažeistoje gamyklinėje taroje ar pakuotėje. Prieš iškraunant šias medžiagas iš vagono, konteinerio ar automobilio kėbulo, būtina įsitikinti, ar nėra pažeista šių medžiagų pakuotė.

117. Draudžiama išpilti ypač degias, labai degias ir degiąsias medžiagas bei preparatus iš geležinkelio cisternų į automobilio cisternas neskirtose tam vietose.

118. Guminės žarnos, pagamintos iš elektrai nelaidžių medžiagų, skirtos ypač degių, labai degių ir degių medžiagų bei preparatų išpylimui ir įpylimui, turi turėti apsaugą nuo statinio elektros išlydžio pagal teisės aktų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimus.

119. Apžiūrint transporto priemones ir jose esančius sprogius ir gaisringus krovinius, galima naudotis tik sprogiai aplinkai saugius šviestuvus.

120. Ypač degių, labai degių ir degių medžiagų bei preparatų pakrovimo ir iškrovimo vietos tamsiu paros metu turi būti apšviestos.

121. Padalinių darbo vietose leidžiama laikyti nedegančioje, nedūžtančioje, hermetiškai uždarytoje taroje ypač degių, labai degių ir degių medžiagų bei preparatų kiekį, ne didesnį nei reikia vienai pamainai. Šių medžiagų normos ir laikymo vietos darbinėse patalpose suderinamos su VPP ir patvirtinamos departamento arba tarnybos vadovo.

122. Atlikti ypač degių, labai degių ir degiųjų skysčių bei dujinių medžiagų ir preparatų perpylimo darbus perkūnijos metu draudžiama.

123. Degiąsias atliekas ir valymo skysčius, pasibaigus pamainai, būtina pašalinti iš darbo vietos. Nepanaudotas ypač degias, labai degias ir degiąsias medžiagas bei preparatus, taip pat dažus, lakus ir skiediklius reikia atiduoti į padalinio sandėlio patalpą.

124. Darbo vietos, kuriose naudojami tepalai, turi būti švarios, išpiltos ypač degios, labai degios ir degiosios medžiagos bei preparatai turi būti tuoj pat pašalinami panaudojant smėlį, skudururus arba specialiąsias absorbuojančias priemones.

125. Draudžiama laikyti ypač degias, labai degias ir degiąsias medžiagas bei preparatus kartu su įvairiomis medžiagomis, kurių sąveika gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

126. Ypač degios, labai degios ir degiosios medžiagos bei preparatai iš sandėlių į darbo vietas pristatomi tik hermetiškoje nedūžtančioje taroje.

127. Vykdam darbus su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais, būtina:

127.1. dangčius ir liukus atidarinėti atsargiai, vengiant smūgių, naudojant prietaisą, nesukeliantį kibirkšties;

127.2. pilant jas į naudojamą talpą, naudoti įrenginius, padedančius neišpilti skysčio;

127.3. saugoti talpą nuo mechaninių pažeidimų ir atsitiktinio numetimo (kritimo);

127.4. naudoti techniškai tvarkingą įrangą.

128. Klįjams šildyti turi būti naudojami garai arba specialios vandeniui šildomos klįjų viryklės. Šiam tikslui draudžiama naudoti elektros prietaisus su atviru kaitinimo elementu. Klįjų viryklės turi būti izoliuotoje patalpoje arba specialiai tam įrengtoje saugioje vietoje.

129. Draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį, elektros šildymo prietaisus patalpose, kur laikomos arba atliekami darbai su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais (išskyrus laboratorijas, kur pagal technologinio proceso sąlygas numatomas jų kaitinimas ant elektrinių krosnių).

IX SKYRIUS SANDĖLIAVIMO REIKALAVIMAI

130. Medžiagos turi būti laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamų medžiagų (vanduo, putos, milteliai ir pan.) savybes, taip pat pagal jų chemines, fizikines bei pavojingumo gaisro atžvilgiu savybes. Atstumą tarp laikomų grupių būtina numatyti ne mažesnę nei 5 m.

131. Ypač degias, labai degias ir degiąsias medžiagas bei preparatus reikia saugoti specialiuose sandėliuose, kurių pagrindinės statybinės konstrukcijos atsparios ugniai. Ant šių sandėlių durų turi būti gaisrinės saugos ženklai, įspėjantys apie ypač degių, labai degių ir degiųjų

medžiagų bei preparatų laikymą, taip pat ženklai, draudžiantys atviros ugnies panaudojimą ir rūkymą.

132. Draudžiama užstatyti atstumus (tarpus) tarp medžiagų rietuvių, taip pat tarp įrangos sandėliuojamų grupių.

133. Iš teritorijos, esančios prie sandėlio, turi būti sistemingai pašalinamos visos degiosios atliekos, įpakavimai ir šiukšlės. Draudžiama deginti įpakavimus, tarą ir kitas atliekas sandėlio teritorijoje.

134. Sandėliuose turi būti laikomasi materialinių vertybių laikymo taisyklių, atsižvelgiant į saugaus saugojimo suderinamumą:

134.1. ypač degios, labai degios ir degiosios medžiagos bei preparatai sandėliuojami atskirai nuo kitų preparatų;

134.2. dujų balionai ir nuodingos medžiagos sandėliuojami atskirai nuo kitos įrangos ir medžiagų.

135. Išorinėje sandėlio vartų (durų) pusėje turi būti iškabinta informacinė lentelė, kurioje turi būti nurodomi laikomų medžiagų bei preparatų sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingos savybės. Informacinę lentelę sudaro Materialinių išteklių valdymo skyrius ir suderina su VPP atstovais.

136. Padalinių sandėliukams turi būti nustatytos normos ir suderintas su VPP atstovais maksimalus leistinas vienu metu laikomų ypač degių, labai degių ir degių medžiagų bei preparatų kiekis. Lentelė su nurodytų medžiagų laikymo normomis turi būti pakabinta vidinėje sandėliukų ir specialių spintų durų pusėje.

137. Atstumas nuo šviestuvų iki laikomų degių medžiagų ir produktų turi būti ne mažesnis nei 0,5 m.

138. Draudžiama laikyti krovinius, pakrovimo mechanizmus, įpakavimo medžiagas ir tarą sandėlių iškrovimo aikštelėse. Medžiagos ir įranga iš iškrovimo rampų turi būti nugabenamos į nuolatinę laikymo vietą.

139. Įrangą ir medžiagas, kurios sandėliuojamos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m², medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas draudžiama.

140. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m², praeigos tarp stelažų arba tarp rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m² praeigos turi būti ne siauresnės kaip 1,2 m.

141. Skersinės praeigos tarp stelažų arba rietuvių turi būti įrengiamos kas 40 m.

142. Draudžiama sandėlio patalpose rūkyti, naudotis atvira liepsna. Matomose vietose turi būti įrengti draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai.

143. Prieš sandėlio uždarymą atsakingas už gaisrinę saugą asmuo turi apeiti visą patalpą, išjungti elektros tinklą, uždaryti ir užantspauduoti sandėlį, o esant apsaugos signalizacijai, perduoti sandėlį apsaugai nustatyta IAE tvarka. Padaryti įrašą patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnale (žr. 1 priedą).

144. Sandėlio patalpose draudžiamas elektrinių ir automobilių krautuvų, automobilių stovėjimas, taip pat akumuliatorių įkrovimas.

145. Įtampos išjungimo prietaisas (automatas, kirtiklis ir pan.) turi būti sandėlio išorėje, ant nedegaus pagrindo.

146. Sandėlio patalpose draudžiama:

146.1. laikyti atsargines detales ir įrangą degioje pakuotėje sandėlio patalpose, kurių kategorija pagal gaisro pavojų - „Eg“;

146.2. perpilti ypač degias, labai degias ir degiąsias medžiagas bei preparatus;

146.3. naudoti buitinius elektros ir elektros šildymo prietaisus;

146.4. užstatyti (netgi laikinai) praėjimus, duris, langus, vartus, taip pat pirmines gaisro gesinimo priemones;

146.5. rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

147. Cheminės medžiagos ir preparatai, kurios gali savaime užsidegti kontaktuodami su oru, vandeniu, degiosiomis medžiagomis arba galintys sudaryti sprogiosius mišinius, turi būti laikomi specialiose patalpose ir hermetiškoje taroje, kurios neleidžia įvykti tokiam kontaktui.

148. Ant sandėlio patalpų durų turi būti nurodyta sprogimo ir gaisro pavojaus kategorija, taip pat lentelė su atsakingo už gaisrinę saugą asmens pavarde, taip pat kaboti draudžiamieji ir įspėjamieji ženklai pagal galiojančių teisės dokumentų reikalavimus.

149. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statinės būtina krauti kamščiais į viršų. Tuščią tarą laikyti toje pačioje patalpoje draudžiama.

150. Sandėliuose ir sandėliukuose, kur laikomos rūgštys, turi būti kreidos, kalkių, sodos tirpalai išsipylusių rūgščių neutralizavimui.

151. Metalų (aliuminio, cinko, nikelio ir kt.) milteliai, galintys savaime užsidegti, turi būti laikomi atskirose patalpose, hermetiškoje taroje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

152. Kiekviename rezervuare su ypač degiomis, labai degiomis ir degiosiomis medžiagomis bei preparatais turi būti nurodyta produkto rūšis, rezervaro tipas ir maksimalus pripildymo lygis. Draudžiama viršyti pripildymo lygį.

153. Naftos produktų laikymo rezervuarų parkų atitvėrimų pylimai turi būti tvarkingi.

154. Sandėliai su degiųjų dujų balionais turi būti vieno aukšto iš nedegančių konstrukcijų, grindys iš nedegios medžiagos, nesukeliančios kibirkšties smūgio atveju. Draudžiama įrengti juose palėpes. Stogo ar langų konstrukcijos turi būti lengvai numetamos.

155. Sandėliuojami balionai neturi būti veikiami tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Sandėlių langai turi būti įstiklinti matiniais stiklais arba nudažyti balta spalva.

156. Draudžiama įeiti į sandėlius, kuriuose laikomi degiųjų dujų balionai, asmenims su sukeliančia kibirkštį avalyne ir apranga.

157. Draudžiama prisiliesti prie degiųjų dujų balionų čiaupų tepaluotomis rankomis ar pirštinėmis.

158. Sandėlių su balionais apšildymui gali būti naudojamos centrinio šildymo ar šildymo karštu vandeniu sistemos. Dujų balionai nuo šildymo prietaisų turi būti laikomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu

159. Sandėliuose su balionais draudžiama laikyti kitas degiąsias medžiagas ir daiktus.

160. Draudžiama statyti balionus prie evakavimo išėjimų iš patalpų, priešais langus ir prie įvažiavimų.

161. Balionai su degiosiomis dujomis (su vandeniliu, acetilenu, propanu, metilenu ir pan.) laikomi atskirai nuo balionų su deguonimi, suslėgtuoju oru, chloru, fluoru ir kt. oksiduojančiomis ir toksinėmis dujomis.

162. Patalpose, kuriose naudojamos ar laikomos degiosios dujos, įrengiami dujiniai analizatoriai, turintys šviesos ir garso signalą. Nustačius dujų nuotekas ar pavojingą dujų koncentraciją, patalpos turi būti nedelsiant išvėdinamos, balionas, iš kurio aptiktos nuotekos, išnešamas iš sandėlio.

163. Uždaruose sandėliuose balionai pervežami elektriniais krautuvais su sprogiai aplinkai saugia pavara.

164. Elektros įranga (jungikliai, apsaugos įrenginiai, įžeminimas, laidai ir kabeliai bei kt.) degiųjų dujų, ypač degių, labai degių ir degiųjų medžiagų bei preparatų laikymo sandėliuose turi atitikti 2012 m. EIT reikalavimus.

165. Ventiliacinė sistema sandėlio patalpose turi būti veikianti ir dirbti nustatytu režimu.

166. Pripildyti balionai laikomi vertikalioje padėtyje. Balionai turi būti patalpinti į lizdus, skyrelius ir kt., saugančius nuo kritimo.

167. Pripildyti ir tušti balionai turi būti laikomi atskirai.

168. Tuščių dujų balionų sandėliavimui taikomi tie patys gaisrinės saugos reikalavimai, kaip ir pilnų balionų.

169. Sandėliai su degių ir sprogiųjų dujų balionais turi būti apsaugotoje nuo žaibo zonoje arba būtina įrengti atskirą apsaugą nuo žaibo.

170. Draudžiama dujų balionus laikyti ir transportuoti be apsauginių gaubtų ant čiaupų.

171. Draudžiama laikyti degiąsias medžiagas, dirbti su ugnimi ir rūkyti 10 m spinduliu nuo dujų balionų sandėliavimo vietų.

172. Temperatūra suslėgtųjų dujų balionų sandėliuose neturi viršyti 35°C. Esant aukštesnei temperatūrai, būtinas patalpų aušinimas, ypač grindų lygyje.

173. Pervežant balionus, būtina juos saugoti nuo kritimo. Balionai pakraunami ir iškraunami iš automobilių tik išjungus variklį.

X SKYRIUS

REIKALAVIMAI TRANSPORTO STOVĖJIMO AIKŠTELĖMS IR PATALPOMS

174. Įmonės autotransporto stovėjimo aikštelėse automobiliai turi parkuotis paliekant atstumą, ne mažesnę kaip 0,6 m tarp lengvųjų automobilių ir 0,8 m tarp krovininių automobilių.

175. Autotransporto priemonių stovėjimo patalpose draudžiama:

175.1. šildyti variklius ir apšviesti atviros ugnies šaltiniais;

175.2. palikti kabinose tepaluotus skudurus ir darbinius drabužius;

175.3. laikyti autotransporto priemones be degalų bako dangtelio;

175.4. laikyti degiąsias medžiagas, balionus su degiosiomis dujomis, taip pat talpas su degalais (išskyrus stacionariai įrengtus degalų bakus ir dujų balionus);

175.5. įpilti degalus į autotransporto priemonių bakus arba išpilti iš jų;

175.6. dirbti kalvystės ir suvirinimo darbus, taip pat metalo ir medienos terminio apdirbimo darbus;

175.7. užkrauti vartus ir įvažiavimus arba užstatyti juos automobiliais;

175.8. laikyti autotransporto priemones su netvarkingomis degalų, tepalų, elektros, dujų ir hidraulikos sistemomis;

175.9. laikyti automobilius pakrautus degiosiomis medžiagomis.

176. Draudžiama vykdyti ugnies darbus transporto priemonių remonto metu, jei jų kuro bakai yra pripildyti degalų, balionuose yra degių dujų (automobiliuose su dujų įranga).

177. Automobilių remonto patalpose turi būti nedegančios dėžės su dangčiais, panaudotų filtrų, skudurų, šiukšlių laikymui. Panaudotas tepalas išpilamas į metalinius indus ir laikomas specialiose vietose.

XI SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKSPLOATUOJANT ELEKTROS ĮRANGĄ

178. Elektros įranga (jungikliai, apsaugos įrenginiai, įžeminimas, laidai, kabeliai ir kt.) turi atitikti 2012 m. EIT reikalavimus.

179. Elektros tinklų ir elektros aparatūros gedimai, sukeltys kibirkščiavimą, kabelių ir laidų kaitimą, taip pat matomi kabelių izoliacijos pažeidimai turi būti nedelsiant pašalinti.

180. Elektros skirstomosiose spintose turi būti elektros vartotojų schemos, nurodančios saugiklio nominalios srovės dydį. Skydai ir skydinės turi būti nuolat uždarytos.

181. Priėjimai prie elektros skydinių ir elektros spintų turi būti tvarkingi ir neužstatyti. Draudžiama saugoti bent kokias medžiagas jose ir mažesniu nei 1 m atstumu nuo jų.

182. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitai kilnojamai apšvietimo aparatūrai turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

183. Eksploatuojant elektros įrangą draudžiama:

183.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

183.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, elektros skirstomąsias dėžutes, jungiklius bei kitą netvarkingą elektros įrangą;

183.3. uždenginėti degiosiomis medžiagomis elektros laidus ir elektros lempas;

183.4. į vieną elektros kištukinį lizdą prijunginėti vieną ar kelius prietaisus, kurių galios viršija leidžiamą elektros tinklo apkrovą;

183.5. naudoti el. laidus arba kabelius su pažeista izoliacija (apvalkalu);

183.6. naudoti radijo ir telefono ryšio laidus vietoj elektros laidų arba kabelių;

183.7. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

183.8. naudoti šviestuvus be apsauginių gaubtų arba su nesandarinta apšvietimo armatūra.

184. Sujungiant el. laidus arba kabelius turi būti naudojamas presavimo, suvirinimo, litavimo arba specialiaisiais jungiamaisiais varžtais būdas.

185. Pavojingose gaisro atžvilgiu patalpose leidžiama naudoti elektros įrangą su apsaugos lygiu ne mažesniu kaip IP 5X. Elektros įranga sprogiosiose patalpų zonose parenkama ir įrengiama pagal dokumento (žr. šios instrukcijos 4.15 p.) IV skyriaus reikalavimus atsižvelgiant į sprogiųjų mišinių ir zonų klasifikaciją.

186. Kabelių tiesimo per statybines konstrukcijas vietų, taip pat elektros kabelių atsparumą ugniai didinančios dangos remontas, visuose įmonės kabelių inžineriniuose statiniuose, turi būti vykdomi pagal VI IAE elektros kabelių inžineriniuose statiniuose atsparumą ugniai

didinančios dangos ir ugniai atsparių lengvai pramušamų užpildų kabelių kirtimo per statybines konstrukcijas vietose remonto instrukcijos, DVSeD-0612-14, reikalavimus.

187. Draudžiama laikinų elektros laidų tiesimas per esančias kabelių linijas (pluoštus) arba jų kirtimas.

188. Pastatų ir statinių apsauga nuo žaibo turi būti tvarkinga ir tikrinama nustatytais terminais.

189. Įžeminimo kontūrų varža turi būti tikrinama prietaisais laikantis Elektros įrangos išbandymo apimčių ir normų, NTdok-0052-321, reikalavimų.

190. Visos technologinės įrangos korpusai turi būti įžeminti, neįskaitant kitų apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonių naudojimo.

XII SKYRIUS

REIKALAVIMAI VYKDANT UGNIES DARBUS

191. Įmonėje visų tipų ugnies darbai, nepriklausomai nuo jų atlikimo vietos, turi būti vykdomi griežtai pagal Saugaus ugnies darbų organizavimo VI IAE objektuose instrukcijos, DVSta-0612-2, reikalavimus.

192. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų ir konstrukcijų užsiliepsnojimą (metalo suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa, mechaninis metalo apdirbimas su kibirkščių išskyrimu ir pan.).

193. Visos suvirinimo darbų ir kitų, pavojingų gaisro atžvilgiu darbų, susijusių su atviros ugnies panaudojimu ir detalių įkaitimu iki temperatūros, galinčios sukelti medžiagų ir konstrukcijų užsiliepsnojimą, vykdymo vietos skirstomos į nuolatines ir laikinasias.

194. Ugnies darbai laikinose vietose turi būti vykdomi įforminus nurodymą, o nuolatinėse vietose vykdomi be specialių leidžiančių dokumentų įforminimo.

195. Ugnies darbus leidžiama vykdyti personalui, apmokius ir patikrinus jo žinias pagal PTM programą.

196. Už nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų, vykdant ugnies darbus, nesilaikymą, gali būti taikomos poveikio priemonės:

196.1. įrašas PTM talone apie padarytus pažeidimus;

196.2. PTM talono ir nurodymo atėmimas, esant grubiems pažeidimams;

196.3. drausminės ir administracinės nuobaudos skyrimas.

197. Įrašas apie pažeidimus, PTM talono arba nurodymo ugnies darbų vykdymui atėmimas, reiškia nedelstiną ir visišką jų nutraukimą. Ugnies darbus galima pratęsti tik po visų pažeidimų pašalinimo ir naujo nurodymo įforminimo.

198. Daryti įrašą apie pažeidimus į PTM taloną ar jį atimti gali tik šie asmenys:

198.1. AS ir KVS PP ir CS vyresnysis inžinierius inspektorius, grupės vadovas;

198.2. tarnybų arba padalinių vadovai;

198.3. įmonės generalinis direktorius, END direktorius;

198.4. VPP atstovai.

199. Atimtas talonas ar nurodymas perduodamas atitinkamo padalinio vadovui su kontroliuojančio asmens paaiškinimais apie pažeidimų priežastis ir asmeniniu parašu talone, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

XIII SKYRIUS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS DARBUS

200. Įmonės objektų statyba (pastatų nugriovimas) turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių statybos reglamentų bei gaisrinių saugos taisyklių reikalavimams.

201. Įmonės objektų statybą būtina vykdyti pagal statybos techninius projektus (pastatų nugriovimo projektus), kuriuose numatyti visi pastatų ir statinių gaisrinės saugos reikalavimai.

202. Draudžiama eksploatuoti įmonės pastatus ir statinius, nepripažintus nustatyta tvarka tinkamais naudoti.

XIV SKYRIUS REIKALAVIMAI VYKDANT REMONTO BEI ĮRANGOS IŠMONTAVIMO DARBUS

203. Nustatyta įmonėje gaisrinės saugos tvarka yra privaloma visam įmonės personalui, taip pat rangovinių, remonto, statybos ir montavimo organizacijų personalui.

204. Vykiant remonto darbus arba įmonės II darbus, detalių plovimui ir riebalų šalinimui naudojamos saugios gaisro atžvilgiu plovimo priemonės. Nesant galimybės dėl techninių priežasčių naudoti saugių gaisro atžvilgiu plovimo priemonių, leidžiama naudoti degiąsias plovimo priemones, numatytas DVP arba II projektuose reikiamaiais kiekiais, laikantis šios instrukcijos VIII skyriaus reikalavimų.

205. Prieš planinį remontą eksploatuojamuose įmonės objektuose turi būti sudarytas priešgaisrinių priemonių planas, kurį būtina įvykdyti remonto metu. Minėtą priemonių planą pasirašo tarnybų vadovai, jis suderinamas su VPP atstovais ir patvirtinamas END direktoriaus.

206. Technologiniai projektai, II darbų projektai ir DVP (gaisrinės saugos skyriai) laiku turi būti suderinti su AS ir KVS, o II projektai, kuriuose buvo naudojamos ypač degios, labai degios ir degiosios medžiagos bei preparatai, turi būti papildomai derinami su VPP atstovais.

207. Prieš atliekant II darbus turi būti:

207.1. parengti pastatų (blokų, patalpų, aukštų atžymų, lygių) „Gaisrinės saugos situaciniai planai“, kuriuose turi būti nurodyti evakuacijos krypties keliai, evakavimo krypties ženklų ir kitų gaisrinės saugos ženklų išdėstymo vietos, gesintuvų išdėstymo vietos, gaisrinės pagalbos iškvietimo telefonų numeriai, išmontuotos įrangos sandėliavimo vietos, elektros suvirinimo ir pjovimo instrumentų pajungimo ir įžeminimo vietos, balionų su degiomis dujomis ir deguonimi saugojimo vietos. Gaisrinės saugos planuose turi būti nurodyta darbo vietų ir įrangos valymo tvarka darbo dienos pabaigoje;

207.2. supažindintas personalas, kuris vykdys darbus, su bloko, patalpos, aukšto, atžymos, lygio „Gaisrinės saugos situaciniu planu“, pasirašant atitinkamos dokumentacijos susipažinimo lapę;

207.3. aprūpintos gesintuvais ir kitomis būtinomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis patalpos, kuriose bus vykdomi II darbai;

207.4. numatyti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai, vedantys tiesiogiai į išorę (iš visų pastatų, blokų, aukštų atžymų);

207.5. ant patalpų durų iškabintos lentelės su patalpų numeriais, kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų nuorodomis, atsakingų už gaisrinę būklę asmenų pavardėmis ir vardais bei kiti gaisrinės saugos ženklai (esant reikalui);

207.6. nustatytos saugios, suderintos su VPP atstovais, balionų su degiomis dujomis saugojimo vietos;

207.7. nustatytos saugios medžiagų ir įrangos, taip pat švarių ir panaudotų skudurų saugojimo vietos;

207.8. impregnuoti ugniai atspariomis medžiagomis pastolių mediniai elementai, naudojami II darbų vykdymui.

208. Aikštelės, kur bus pastatyta įranga ir atliekami II darbai, turi atitikti II projektus. Aikštelės turi būti aptvertos ir iškabinti reikiama gaisrinės saugos ženklai.

209. Vykdam darbus, įranga, detalės ir medžiagos turi būti laikomos remonto aikštelėse taip, kad nebūtų užkrauti pagrindinių praėjimų.

210. II darbų metu turi būti:

210.1. užtikrinti laisvi priėjimai prie gaisro gesinimo priemonių (ne mažesni 0,8 m);

210.2. tepaluoti skudurai sudedami į metalines dėžes su uždaromais dangčiais, kurias būtina pašalinti iš patalpos darbo (pamainos) pabaigoje;

210.3. nedelsiant pašalinti išlietus tepalus ir degius skysčius;

210.4. įrengti ekranai iš nedegių medžiagų darbų vykdymo vietose, kurių metu išsiskiria kibirkštys (reikalui esant);

210.5. užkirstas kelias tepalų, kibirkščių bei elektrodų liekanų ant kabelių trasų patekimui;

210.6. po įranga su tepalais (tepalo bakai, tepalo aušintuvai, tepalo siurbiai ir t. t.) pastatytos dugninės (padėklai) galimų tepalo nuotekų surinkimui.

211. Vykdyti terminius pjovimus naudojant deguonies-acetileno ir plazminius pjoviklius, taip pat pjovimus rankinėmis šlifavimo mašinėlėmis išmontuojant įrangą, sukeliančius kibirkščiavimą bei išmontuojamų elementų įkaitimą, galima tik išskirtiniais atvejais. Tokiais atvejais (nesant galimybės įrangą išmontuoti kitais būdais), būtina įvykdyti šiuos gaisrinę saugą užtikrinančius darbus:

211.1. atsukti esamus flanšinius sujungimus išmontuojamame vamzdyje;

211.2. nesant flanšinių sujungimų, vamzdyno prapūtimui išgręžti skyles išmontuojamos atkarpos pradžioje ir gale, taip pat pjūvio vietoje;

211.3. prapūsti suslėgtu oru išmontuojamą vamzdyno atkarpą;

211.4. pašalinti tepalo nuotekas, atsiradusias po išmontuojamos atkarpos prapūtimo;

211.5. jeigu nurodytų priemonių gaisrinės saugos užtikrinimui išmontuojant tepaluotą įrangą arba vamzdyną nepakanka, EPV turi organizuoti VPGV pajėgų budėjimą.

212. II darbų vykdymo metu draudžiama:

212.1. ugnies darbus vykdyti be paskyros;

212.2. rūkyti neįrengtose vietose;

212.3. naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones ne pagal paskirtį;

212.4. uždaryti evakuacines duris iš išorės ir užkrauti atsarginius išėjimus.

213. Gaisro kilimo atveju personalas, vykdamas II darbus, privalo:

213.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą EPV telefonu 2-02 (2-93-81);

213.2. perduodant pirminį pranešimą apie gaisrą būtina pranešti gaisro kilimo vietą (pastatas, blokas, patalpos vieta, kur kilo gaisras), gaisro požymius (liepsna, dūmai), taip pat savo pareigas, vardą ir pavardę;

213.3. imtis priemonių išgabenti nukentėjusius iš gaisro zonos;

213.4. pradėti gaisro gesinimą turimomis gaisro gesinimo priemonėmis, vykdamas jų saugaus naudojimo taisykles.

214. Džiovinant transformatorių pašildymo indukcijos metodu su papildomu bako dugno pašildymu, būtina:

214.1. bako šildymui naudoti tik nedegų audeklą ar kitą nedegią medžiagą;

214.2. kaitinimo krosnis, įrengiamas po transformatoriaus baku, statyti tik gamyklines, uždaro tipo, ant nedegaus pagrindo;

214.3. tepalo cirkuliacijai naudoti tik tepalui atsparias žarnas;

214.4. užtikrinti patikimą cirkuliacijos žarnų sujungimą;

214.5. aprūpinti reikiamu gaisro gesinimo ir ryšio priemonių kiekiu;

214.6. nustatyti personalo, žinančio, kaip veikti gaisro atveju, budėjimą.

215. Atliekant dažymo remonto darbus būtina laikytis šių reikalavimų:

215.1. dažymo įrenginiai ir įtaisai turi būti tvarkingi ir sandarūs;

215.2. lakai ir dažai turi būti pilami be prapylimo, išlietos dažymo medžiagos turi būti nedelsiant išvalytos;

215.3. lakų ir dažų kiekis neturi viršyti pamainos reikmės;

215.4. šalinti tuščius dažų ir lako indus darbo pamainos pabaigoje;

215.5. dažymo darbus, numatytus atlikti visoje patalpoje, reikia pradėti tolimiausioje nuo pagrindinio evakuacijos išėjimo vietoje;

215.6. dažymo zona turi būti vėdinama;

215.7. draudžiama atlikti dažymo darbus, jeigu nėra gaisro gesinimo priemonių.

215.8. draudžiama atlikti dažymo darbus, ugnies darbų vykdymo zonoje.

XV SKYRIUS GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINĖS SISTEMOS

216. GSIS mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirtos gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti, turi būti techniškai tvarkingos ir veikiančios.

217. Įmonėje turi būti nustatyta GSIS stebėjimo ištisą parą tvarka.

218. AGSP aptarnaujančio ir budinčio personalo apmokymas bei žinių patikrinimas turi būti vykdomi pagal paruošimo pareigoms programas.

219. GSIS priežiūra ir eksploatavimas turi būti vykdomi pagal Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijas, DVSnd-0058-2, taip pat projektinių ir gamyklinių dokumentų reikalavimus.

220. Aptarnaujantis personalas atsako už GSIS reglamentinių darbų bei techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimą laiku, taip pat už reikalingų dokumentų tvarkymą.

221. AGSP įrangos techninės priežiūros ir remonto kasmetinį grafiką turi tvirtinti END direktorius.

222. Budintis personalas, priimdamas pamainą, privalo apžiūrėti ir patikrinti GAS sistemų priėmimo stočių ir SGGS sekcijų darbą, padaryti atitinkamą įrašą pamainos operatyviniame žurnale.

223. Aptikti eksploatacijos ir apžiūros metu AGSP įrangos gedimai turi būti kuo greičiau pašalinti ir užregistruoti įrangos defektų žurnale.

224. Atliktų darbų kokybę visais atvejais tikrina asmuo, atsakingas už įrangos eksploataciją.

225. SGGS išvedamos iš automatinio režimo pagal 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų eksploataavimo instrukcijos, DVSeD-0612-8, reikalavimus.

226. Iki darbų, kurių pravedimo metu išsiskiria ugnis, dūmai, dulkės ir aerozoliai, pradžios, ir, jeigu jie bus atliekami gaisrinių dūmų detektorių saugomoje zonoje, būtina darbų atlikimo zonoje išvesti iš automatinio režimo SGGS sekcijas ir GAS sistemos spindulius. Tokie darbai turi būti atliekami pagal nurodymą ar potvarkį, įforminant paraišką nustatyta tvarka.

227. Įforminant paraišką dėl SGGS sekcijų ir GAS sistemų spindulių išvedimo iš automatinio režimo, reikia vadovautis 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų patalpų, apsaugotų aktyvios gaisrinės saugos priemonėmis, sąrašu, DVSeD-0616-2, bei IAE bendrų statinių patalpų, apsaugotų aktyvios gaisrinės saugos priemonėmis, sąrašu, DVSeD-0616-8.

228. Gaisriniai detektoriai turi būti švarūs. Įvairių darbų atlikimo metu patalpose, kur įrengti GAS sistemos detektoriai, padalinių (kuriems priklauso patalpos) vadovai turi numatyti priemones, užtikrinančias detektorių saugą ir švarą.

229. SGGS įrenginių valdymo skydeliuose (GAS sistemų priėmimo stotyse), AGSP įrangos distancinio valdymo vietose (gaisro lokalizavimas, dūmų pašalinimas ir pan.) turi būti užrašai su technologiniais numeriais ir apsaugomų krypčių pavadinimais.

230. SGGS valdymo mazguose turi būti jų funkcinės schemas, taip pat paleidimo tvarkos aprašymas ir apsaugotų patalpų numerių užrašai.

231. SGGS vamzdynai, valdymo mazgai ir siurbliai turi būti nudažyti raudona spalva.

232. Įmonėje turi būti 10 % purkštuvų ir gaisrinių detektorių atsarga (kad būtų galima pakeisti sugedusius).

233. Draudžiama atlikti veiksmus (arba nevykdyti jų), kurie trukdo normaliam GSIS darbui.

234. Gaisrinės siurblinės patalpoje turi būti pakabintos: siurblių įjungimo ir uždaromosios armatūros atidarymo tvarkos instrukcija, pagrindinė technologinė schema. Ant kiekvienos sklendės ir siurblio turi būti nurodyti technologiniai numeriai. Siurblinių patalpose turi būti telefono ryšys su įmonės BVS.

235. Ant valdymo mazgų patalpų ir siurblių įėjimo durų turi būti šių patalpų ženklavimas ir nuolat veikiantys (prijungti prie avarinio apšvietimo) rodantieji patalpų paskirtį, šviesos rodikliai.

236. SGGs purkštuvai, sumontuoti vienoje patalpoje, turi atitikti projektą ir turėti vieną skersmenį.

237. Draudžiama:

237.1. vietoje nekokybiškų purkštuvų įmontuoti kamščius;

237.2. sandėliuoti medžiagas mažesniu kaip 0,9 m atstumu nuo purkštuvų.

238. Negalima užstatyti praėjimų prie valdymo mazgų.

239. Valdymo mazgų sklendės turi būti užplombuotos.

240. SGGs siurblinėje turi būti užplombuotos:

240.1. įvado sklendės ir valdymo mazgų sklendės;

240.2. automatikos ir signalizacijos spintos.

241. SGGs stoties patalpoje balionų paskirstymo įrangos (krypčių) rankinio paleidimo įrenginiai turi būti užplombuoti.

242. Asmenims, dirbantiems patalpose, kur sumontuota SGGs, turi būti parengta atmintinė, kurioje turi būti numatyti personalo veiksmai SGGs suveikimo atveju.

243. GAS įranga turi būti tvarkinga ir veikti budėjimo režimu. Įrangos darbas tikrinamas pagal gamyklos–gamintojos dokumentus bei Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijas, DVSnd-0058-2.

244. AGSP kompleksiniai bandymai turi būti vykdomi ne rečiau kaip 1 kartą į metus.

245. Įrangos eksploatacijos ir kontrolės atmintinė turi būti prie priėmimo pulto (įrenginio).

246. Kiekvienai AGSP įrangos rūšiai turi būti parengti techninės priežiūros reglamentai. Atlikti techninės priežiūros ir remonto darbai įrašomi į įrangos remonto techninį pasą, remiantis Remonto techninio paso tvarkymo instrukcijos, DVSeD-1012-26, reikalavimais.

247. Draudžiama vietoje netvarkingų gaisrinių detektorių įrengti kitus, su blogesniais techniniais parametrais.

248. Rankiniai gaisriniai signalizatoriai turi būti su apsauginiu stiklu, o jų įrengimo vietos turi būti apšviestos. Jų gedimo ar remonto atveju turi būti pakabinta lentelė su atitinkamu užrašu.

249. GAS sistemų valdymo ir rodymo įranga įrengiama patalpose, kuriose budima visą parą. GAS sistemų valdymo ir rodymo įranga gali būti įrengiama patalpose, kuriose nėra budėtojo, garantuojant, kad gaisro ir gedimo signalai bus perduoti į gaisrinį postą arba kitą patalpą, turinčią ryšio kanalus ir kurioje budima visą parą.

250. Patalpose, kuriose nėra budėtojo, būtina numatyti priemonės, neleidžiančias pašaliniams asmenims patekti prie GS sistemos valdymo ir rodymo įrangos. Kai nėra budėtojo, rengiant analoginio ir spindulinio tipo GAS sistemas, valdymo ir rodymo įrangą turi būti įrengiama į pavojaus signalus reaguojančiam personalui be kliūčių prieinamoje vietoje (pvz., pirmo aukšto vestibulis).

XVI SKYRIUS

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

251. Visi gesintuvai, gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga, esanti įmonėje, turi atitikti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, DVSnd-0051-9, standartų ir teisės dokumentų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimus.

252. Visų tipų gesintuvų priežiūra įmonėje turi atitikti Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių, DVSnd-0051-15, reikalavimus.

253. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ir gaisrinės įrangos priežiūra turi atitikti Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų, DVSnd-0058-2, reikalavimus.

254. Gesintuvų, gaisrinių čiaupų įrangos bei kitų pirminių gaisro gesinimo priemonių konstrukcija, techninės charakteristikos, naudojimo tvarka, priežiūros ir nurašymo organizavimas įmonėje pateikti VI IAE gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės įrangos priežiūros ir naudojimo instrukcijoje, DVSta-0612-66.

255. Remonto darbai, susiję su laikinu gaisrinio vandentiekio dalies išjungimu turi būti atliekami tik gavus END tarnybos vadovo leidimą, nedelsiant pranešant VPP atstovams apie planuojamus išjungimus.

256. Draudžiama atlikti papildomus prijungimus prie gaisrinio vandentiekio.

257. RT Mechanikos remonto skyriaus personalas kartu su VPGV pareigūnais turi ne rečiau kaip du kartus per metus patikrinti (paleidžiant vandenį) išorės gaisrinių vandentiekų gaisrinius hidrانتus. Nuo gaisrinių hidrantų įžeminimo įrenginių, skirtų gaisrinių automašinių įžeminimui, turi būti reguliariai nuvalomas purvas ir rūdys.

258. Gaisriniai vandens telkiniai turi turėti įžeminimo įrenginius gaisrinių automašinių įžeminimui, taip pat latakus (reikalui esant) gaisrinių įsiurbimo žarnų nuleidimui ir tiltelius saugiam eketės paruošimui vandens paėmimui rudens – žiemos ir žiemos – pavasario sezonų metu. Gaisriniuose vandens telkiniuose turi būti išvalomos šiukšlės ir dumblas.

259. Draudžiama gaisrinių hidrantų liukų dangčius uždengti įvairiomis medžiagomis ir statyti ant jų autotransportą.

260. Vandens lygis SGGS rezervuaruose turi būti palaikomas automatiškai, išvedant šviesos ir garso signalizacijos signalus į operatyvinio personalo nuolatinio buvimo patalpas.

261. Vandens lygio rezervuaruose signalizacijos, taip pat jų pripildymo siurblių įjungimo automatikos techninė būklė turi būti kontroliuojama ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

262. Eksploatuojant gaisrinius rezervuarus būtina:

262.1. laiku papildyti vandens atsargas;

262.2. liukų dangčius laikyti uždarytus;

262.3. prižiūrėti šlaitų būklę (žemės pylimus);

262.4. siekiant patikrinti, ar putokšlių skiedinys yra tinkamas, ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti jo kokybės laboratorinę analizę.

263. Iš gaisrinio vandentiekio, esančio ant įmonės mašinų salės ir deaeracijos etažerės stogų, iki šalnų būtina pašalinti vandenį. Šio gaisrinio vandentiekio distancinio vandens paleidimo mygtukai turi būti užplombuoti ir turėti lenteles su nuorodomis.

264. Išorinių gaisrinių sausvamzdžių ir SGGS gaisrinių kolektorių prijungimo galvutės gaisrinių automobilių prijungimui, turi būti apsaugotos gaubtais, o plienines prijungimo galvutes būtina sutepti techniniu vazelinu. Gaisrinių automašinų įžeminimo vietose prie nurodytų kolektorių turi būti tvarkingos ir reguliariai valomos rūdys ir purvas.

265. Tiesioginio ryšio kištukiniai lizdai ir tiesioginio ryšio telefonai, skirti informacijos apie gaisrą perdavimui bei ryšio organizavimui (su BVS) gaisro atveju, esantys blokų vidaus laiptinėse ir gaisro gesinimo štabo dislokacijos vietose, turi būti su atpažinimo užrašu ir tvarkingi.

266. Ant įmonės energijos blokų stogų turi būti pastatytos dėžės (spintos) su gaisrine technine įranga, sukomplektuota pagal normas, suderintas su VPP atstovais.

267. Dėžės (spintos) su GTĮ ant įmonės stogų turi būti pastatytos prie išorinių gaisrinių kopėčių, nudažytų raudona spalva ir turėti rodomąjį užrašą „GTĮ“.

268. Dėžių (spintų), gaisrinėms žarnoms ir švirkštams sudėti, konstrukcija turi neleisti atmosferos krituliams patekti į jų vidų.

269. Siekiant aprūpinti dielektriniais komplektais ir įžeminimo įtaisais VPGV pareigūnus gaisro atveju, įmonėje turi būti įrengtos spintos su GTĮ. Nurodytų spintų išdėstymo vietos turi būti suderintos su VPP atstovais.

XVII SKYRIUS PERSONALO VEIKSMAI GAISRO METU

270. Įmonės personalo pagrindinis uždavinys gaisro atveju yra žmonių saugos užtikrinimas bei turto apsaugojimas.

271. Personalo veiksmai gaisro atveju turi būti nukreipti į:

271.1. nukentėjusiųjų evakavimą iš gaisro zonos;

271.2. žmonių evakavimą;

271.3. gaisro gesinimą (iki priešgaisrinių padalinių atvykimo) ir sąlygų sudarymą ugniagesiams gelbėtojams sėkmingai likviduoti gaisrą.

272. Visas įmonės personalas turi būti apmokytas saugių metodų ir būdų gesinti gaisrus pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

273. Įmonės BEO darbuotojai, kurie turi dalyvauti likviduojant gaisrą, ir branduolinio reaktoriaus valdymo patalpoje dirbantys nuolatiniai darbuotojai turi būti aprūpinti suslėgto oro KOAA. IAE turi užtikrinti, kad KOAA, kurie skirti gaisro metu naudotis branduolinio reaktoriaus valdymo patalpos nuolatiniais darbuotojams, turėtų rezervinius suslėgtojo oro balionus. KOAA priežiūros ir patikrinimų tvarka išdėstyta „AGA SPIROMATIK“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų eksploatavimo ir naudojimo instrukcijoje, DVSta-0612-53.

274. Vietose, kur yra radioaktyviųjų medžiagų arba jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, gaisro atveju gesinti gaisrą būtina pagal šios instrukcijos, taip pat Radiacinės saugos, gesinant gaisrus vietose, kur yra radioaktyviųjų medžiagų ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, instrukcijos, DVSeD-0512-12, reikalavimus.

275. Įmonės pastatuose, esančiuose kontroliuojamoje zonoje ir už jos ribų, kur nėra būdinčiojo personalo, GASS suveikimo atveju, arba gaisro atveju (ne darbo metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis) įmonės personalas, taip pat BEO apsaugos dalinio bei VPGV pareigūnai turi veikti pagal šių instrukcijų reikalavimus:

275.1. IAE patalpų (pastatų), saugomų BEO apsaugos dalinio, perdavimo apsaugai ir perėmimo iš apsaugos tvarkos aprašo, DVSta-2108-1;

275.2. Dezaktyvacijos ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriaus gaisrinės saugos instrukcijos, DVSeD-0612-40, (žr. poskyrį - Veiksmai gaisro atveju);

275.3. Išmontavimo gamybinio užtikrinimo skyriaus gaisrinės saugos instrukcijos, DVSeD-0612-16, (žr. poskyrį - Veiksmai gaisro atveju);

275.4. 165 past. gaisro lokalizavimo sistemų eksploatavimo instrukcijos, DVSeD-0612-23.

276. Ryšio numeriai 2-02 (avarinis ryšys su EPV ir BVS-2) ir 2-93-81 (ryšys su EPV) yra EPV pagrindinės ryšio priemonės pranešimo apie gaisrus priėmimui (jeigu nėra EPV, jo pareigas vykdo EPV pavaduotojas), todėl telefonai su numeriais 2-02 ir 2-93-81 turi būti visada tvarkingi.

277. EPV ir cechų PV darbo vietose turi būti jų veiksmų atmintinės gaisro atveju ar personalo evakuacijos atveju.

278. Kiekvienas darbuotojas, pirmas aptikęs gaisrą bet kuriame įmonės objekte, privalo:

278.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą EPV tel. 2-02 (2-93-81), o pagalbinuose ir administraciniuose pastatuose dar ir savo tiesioginiam vadovui;

278.2. perduodant į BVS EPV pranešimą apie gaisrą, būtina pranešti gaisro vietą (dėl 101/1-2 pastatų – blokų raidines žymas, patalpų numerius ir pavadinimus, atžymų, eilių, ašių, kuriose yra patalpos, numerius), gaisro požymius (liepsna, dūmai), taip pat savo pareigas, vardą ir pavardę. Vykdamas tokius pat reikalavimus pranešti apie gaisro vietą atskirai esančiuose įmonės gamybiniuose pastatuose. Kilus gaisrams atskirai stovinčiuose administraciniuose ir kitos paskirties pastatuose už saugomos teritorijos ribų, pranešti gatvės pavadinimą, pastato numerį, gaisro požymius (liepsna, dūmai), taip pat savo pareigas, vardą ir pavardę;

278.3. imtis priemonių nukentėjusiųjų išgabenimui iš gaisro zonos;

278.4. pradėti gesinti gaisrą turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

278.5. atvykus VPGV padaliniais, pranešti GGV apie gaisrą (jeigu tai būtina), po to atvykti į nuolatinio buvimo vietą ir pranešti savo vadovui.

279. Iki VPGV padalinių atvykimo pirmasis GGV yra:

279.1. 101/1-2 pastatų ribose – EPV;

279.2. įmonės pagalbinuose pastatuose, kur yra pamaininis personalas – padalinio, kurio įrangoje ar patalpoje įvyko gaisras, vyresnysis pamainoje (pagal pareigas) operatyvinis darbuotojas;

279.3. 185 administraciniame pastate – įmonės generalinis direktorius arba jį pavaduojantis asmuo;

279.4. visuose administraciniuose ir pagalbinuose įmonės pastatuose, kur nėra pamaininio personalo (darbo metu) – padalinio vadovas (vyresnysis pagal pareigas), atsakingas už padalinio gaisrinę saugą.

280. EPV, gavęs pranešimą apie gaisrą, privalo:

280.1. iškviesti gaisrinę pagalbą Bendrojo pagalbos centro (Vilniuje) telefonu **Nr. 112**, pranešus BPC dispečeriui gaisro vietą (dėl 101/1-2 pastatų – blokų raidines žymas, patalpų numerius ir pavadinimus, atžymų, eilių, ašių, kuriose yra patalpos numerius), taip pat VPGV padalinių pasitikimo vietą (išorinių vartų, vartelių, durų numeriu). Vykdamas tokius pat reikalavimus pranešti apie gaisro vietą atskirai stovinčiuose įmonės gamybiniuose pastatuose. Kilus gaisrams atskirai stovinčiuose administraciniuose ir kitos paskirties pastatuose už saugomos teritorijos ribų, pranešti gatvės pavadinimą, pastato numerį, aukšto numerį, gaisro požymius (liepsna, dūmai), taip pat savo pareigas, vardą ir pavardę;

280.2. gauti iš BPC dispečerio patvirtinimą apie VPGV padalinių išvykimą;

280.3. apie gaisrą 101/1-2 pastatuose pranešti padalinio, kurio įrangoje arba patalpose įvyko gaisras PV;

280.4. pranešti apie gaisrą BEO apsaugos dalinio pamainos viršininkui tel. 2-80-22 (2-86-09) ir pranešti vartų (vartelių), kuriuos reikia atidaryti, numerį, kad VPGV pajėgos pradėtų pajėgų išsidėstymą;

280.5. gaisro atveju patalpose, kuriose įrengtos AGSP, organizuoti jų įjungimą (prireikus), remiantis 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų eksploatavimo instrukcijos, DVSeD-0612-8, reikalavimais;

280.6. pranešti apie gaisrą kitų padalinių PV;

280.7. perduoti pranešimą apie gaisrą įmonės vadovybei ir valstybės valdymo ir priežiūros institucijoms vadovaujantis VĮ IAE pranešimo apie ypatingus įvykius instrukcijos, DVSta-0312-8, reikalavimais;

280.8. organizuoti gaisro zonoje nuolatinę radiacinę kontrolę;

280.9. organizuoti VPGV padalinių sutikimą ir perdavimą atvykusiam GGV duomenų apie gaisro židinį, jo pobūdį, kokių imtasi gesinimo priemonių, kokios susidarė grėsmės žmonėms ir įrangai, taip pat duomenis apie žmones, kurie yra patalpose ir gesina gaisrą;

280.10. organizuoti pirmosios medicininės pagalbos nukentėjusiems suteikimą, iškviešti tel. 2-03 (2-80-05) IAE medicinos punkto personalą, organizuoti jo sutikimą ir palydėjimą į medicininės pagalbos suteikimo vietą;

280.11. organizuoti visų darbų nutraukimą gaisro zonoje ir viso personalo evakuaciją į saugią vietą. Pranešti personalui, kuris yra 101/1-2 pastatuose, balsu skelbiamu signalu apie būtinumą evakuotis (pranešimo tekstas pateiktas šios instrukcijos 4 priede);

280.12. organizuoti gaisro gesinimą turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, jeigu tai leidžia gaisro sąlygos (silpnas uždūminimas, pakenčiama temperatūra gaisro zonoje);

280.13. organizuoti operacijų, kurios neleidžia gaisrui plisti, vykdymą, (technologiniuose įrenginiuose – įrangos perjungimą ir išjungimą arba elektros įrenginiuose - aukštos įtampos išjungimą);

280.14. organizuoti gaisro gesinimą elektros įrenginiuose pagal Kabelių inžineriniuose statiniuose ir elektros įrenginiuose gaisro gesinimo operatyvinių kortelių reikalavimus;

280.15. išduoti VPGV GGV raštiškus leidimus gaisro gesinimui elektros įrenginiuose ir dėl radiacinės saugos, atlikus visas būtinas organizacines ir technines priemones saugių gaisro gesinimo darbo sąlygų užtikrinimui;

281. Padalinio, kurio įrangoje ar patalpoje įvyko gaisras, PV, gavęs pranešimą apie gaisrą, privalo:

281.1. nukreipti personalą pasitikti VPGV padalinius;

281.2. EPV potvarkiu įvykdyti AGSP įjungimą (jeigu reikia), rankiniu būdu iš vietinių valdymo skydų;

281.3. pranešti apie gaisrą savo padalinio vadovui ir EPV;

281.4. patikrinti, ar yra dirbantis personalas gaisro zonoje (pagal operatyvinių žurnalų ir darbų pagal nurodymus ir pavedimus registravimo žurnalų įrašus), pranešti jam apie gaisrą per garsiakalbius;

281.5. leidus EPV atvykti į gaisro vietą;

281.6. užtikrinti gaisro vietoje veiksmų, išvardintų šios instrukcijos 280.9. - 280.15 punktuose, vykdymą;

281.7. pranešti EPV apie atliktas priemones ir užduotis, taip pat apie susiklosčiusias aplinkybes.

282. Pirmasis GGV įmonės pagalbinuose pastatuose padalinio (kuriame įvyko gaisras) vyresnysis pamainoje pagal pareigas darbuotojas, gavęs pranešimą apie gaisrą, privalo:

282.1. patikrinti AGSP funkcionavimą ir, jeigu reikia, įjungti rankiniu būdu;

282.2. nukreipti pavaldų personalą pasitikti VPGV padalinius;

282.3. patikrinti, ar yra dirbantis personalas gaisro zonoje (pagal operatyvinių žurnalų ir darbų pagal nurodymus ir pavedimus registravimo žurnalų įrašus), pranešti jam apie gaisrą per garsiakalbius;

282.4. per RSS pamainos viršininką organizuoti, kad būtų dozimetrininkas ir nuolat kontroliuotų radiacinę aplinką gaisro zonoje (jei reikia);

282.5. užtikrinti gaisro vietoje veiksmų, išvardintų šios instrukcijos 280.9. - 280.15 punktuose, vykdymą;

282.6. išduoti VPGV GGV raštiškus leidimus gaisro gesinimui elektros įrenginiuose ir dėl radiacinės saugos, atlikus visas būtinas organizacines ir technines priemones saugių gaisro gesinimo darbo sąlygų užtikrinimui;

282.7. konsultuoti VPGV GGV apie objekto (kur įvyko gaisras) technologinio proceso ir įrangos ypatumus;

282.8. pranešinėti padalinio PV arba padalinio vadovui (jeigu šis darbuotojas yra padalinyje, kurio struktūroje nėra PV) apie operatyvinę padėtį ir priemones, kurių buvo imtasi.

283. Generalinis direktorius ar jį pavaduojantis asmuo gaisro atveju 185 administraciniame pastate, gavęs pranešimą apie gaisrą, personalo evakavimo organizavimui privalo:

283.1. įvertinti situaciją, patvirtinti PEOŠ vadovo sprendimus dėl personalo evakavimo, gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų atlikimo tvarkos, duoti nurodymą iš IAE radijo mazgo per 185 administracinio pastato radijo transliacijos tinklą iš anksto įrašytu į magnetofoną

balsu skelbiamu pranešimu (tekstas pateiktas šios instrukcijos 5 priede) pranešti personalui apie būtinumą evakuotis iš pastato į vidinį kiemą;

283.2. bendradarbiauti su įmonės Komunikacijos skyriumi dėl duomenų pateikimo žiniasklaidai apie personalo evakavimo eigą, gaisro gesinimą bei pavojaus įmonės darbuotojų gyvybei ir sveikatai likvidavimą;

283.3. perduoti informaciją apie personalo evakavimą, gaisro gesinimą bei pavojaus įmonės darbuotojų gyvybei ir sveikatai likvidavimą valstybės valdymo ir priežiūros institucijoms;

283.4. leisti naudotis gaisrui gesinti įmonei priklausančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais išteklių (smėliu, žvyru ir kt.), gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtiniais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą;

283.5. atsakyti už personalo saugą;

283.6. po gaisro likvidavimo ir grėsmės žmonėms pašalinimo duoti bendrą komandą 185 pastato personalui sugrįžti į savo darbo vietas, paskirti gaisro priežasčių tyrimo komisiją ir imtis priemonių gaisro pasekmėms šalinti.

284. Departamentų, tarnybų ir padalinių, kurių patalpose įvyko gaisras (išskyrus 185 pastato), vadovai (ar pavaduojantys juos asmenys), gavę pranešimą apie gaisrą, organizuojant personalo evakavimą, privalo:

284.1. iki VPGV padalinių atvykimo organizuoti tvarkingą personalo evakavimą iš pastato gaisro ir kitais atvejais, keliančiais grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei;

284.2. duoti komandą iš anksto paskirtiems evakavimo koordinatoriams evakuoti personalą (taip pat rangovinių organizacijų ir komandiruojamąjį personalą) bei nurodyti jų evakavimo vietą;

284.3. rinkti informaciją iš evakavimo koordinatorių apie pastato (pastatų) atitinkamų aukštų, patalpų patikrinimą dėl personalo jose nebuvimo;

284.4. nurodyti pavaldiniams, kuriems buvo duota užduotis gesinti gaisrą ir evakuoti personalą, savo buvimo vietą, ryšio būdą ir pranešimų periodiškumą;

284.5. iki VPGT padalinių atvykimo organizuoti pavaldų personalą gesinti gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (jeigu leidžia situacija);

284.6. gauti informaciją apie evakavimo ir gaisro gesinimo eigą, išjungimus ir kitus pavaldaus personalo veiksmus, reikalingus užtikrinti žmonių saugą ir gaisro gesinimą;

284.7. apie priimtus sprendimus, atliktas priemones evakuojant personalą ir gesinant gaisrą informuoti EPV dėl tolesnio tarnybų vadovų, departamentų direktorių ar tiesiogiai generalinio direktoriaus informavimo;

284.8. jeigu yra nukentėjusiųjų, organizuoti jiems pirmosios medicinos pagalbos suteikimą;

284.9. atvykus VPGV padaliniais pranešti GGV apie situaciją gaisro vietoje (evakavimo eigą, kokių priemonių imtasi gaisro gesinimui, kokia įranga išjungta ir pan.) ir toliau bendradarbiauti bei teikti pagalbą VPGV likviduojant gaisrą ir evakuojant personalą.

285. Evakavimo koordinatoriai, gavę komandą (tiesiogiai iš vadovo, per radijo transliavimo tinklą, ar garsiniu signalu) turi vykdyti šias priemones:

285.1. užsivilkti šiems tikslams skirtą atpažinimo liemenę;

285.2. apeiti visus priskirtus kabinetus ir griežtu, aiškiu, bet ramiu balsu pranešti visam personalui, įskaitant komandiruotus asmenis, užsienio specialistus ir lankytojus, apie evakavimą iš pastato (185 pastato vidiniai kiemai) pasakant: „SKUBUS EVAKAVIMAS“ - jeigu tai tikras pavojus ir „MOKOMASIS EVAKAVIMAS“ – jeigu tai treniruotė;

285.3. negaišti laiko aiškinant personalui, kas įvyko;

285.4. reikalauti iš personalo, kad evakavimas vyktų greitai ir be panikos;

285.5. reikalauti iš personalo, kad būtų išjungti kondicionieriai ir elektros prietaisai, taip pat uždaryti (bet neužrakinti) kabinetų langai ir durys;

285.6. patikrinti priskirtas pastato (aukšto) patalpas, ar neliko kas nors, ir pranešti PEOŠ (185 pastate), o kituose pastatuose, padalinio vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui;

285.7. prireikus, suteikti pagalbą evakuojamiems nukentėjusiems ir tiems, kurie blogai jaučiasi;

285.8. tiksliai vykdyti visus PEOŠ (185 pastate), įmonės tarnybų ar padalinių vadovų (bei pavaduojančių juos asmenų), priklausomai nuo evakavimo vykdymo vietos ir masto, nurodymus ir pavedimus.

286. Įmonės personalas gavęs komandą evakavimui, privalo:

286.1. nedelsiant išjungti kondicionierius, buitinius elektros prietaisus;

286.2. uždaryti (bet neužrakinti) kabinetų langus ir duris, išeinant išjungti elektros apšvietimą;

286.3. pasiimti asmens dokumentus, šaltuoju metų laiku – šiltus drabužius;

286.4. neatitraukti evakavimo koordinatoriaus dėmesio klausimais, kas atsitiko;

286.5. evakuotis į nurodytą vietą greitai ir be panikos;

286.6. nebėgti laiptais ir koridoriais (tačiau judėti greitai), nesistumdyti, netrukdyti evakavimui;

286.7. prireikus, suteikti pagalbą nukentėjusiems evakuojant;

286.8. tiksliai vykdyti 185 pastate visus PEOŠ nurodymus ir pavedimus, įmonės tarnybų ar padalinių vadovų nurodymus ir pavedimus – kituose pastatuose.

287. Gaisro atveju personalas evakuojamas į nurodytas saugias vietas.

288. Rangovinių organizacijų vadovai po pranešimo apie gaisrą IAE teritorijoje veikia pagal IAE padalinių, kuriuose jų personalas atlieka darbus, gaisrinės saugos instrukcijas ir pagal šią instrukciją.

289. Iki įmonės vadovybės (generalinio direktoriaus, END direktoriaus arba juos pavaduojančio asmens) atvykimo į gaisro vietą, EPV (padalinio PV) bendradarbiauja su GGV visais gaisro gesinimo ir personalo evakavimo klausimais.

290. Gaisro gesinimo organizavimui 101/1-2 past. ir kituose pastatuose, kur yra BEO SSS, VPGV sudaro gaisro gesinimo štabą, kuris bendradarbiauja su EPV ir per jį su įmonės vadovybe (generaliniu direktoriumi, END direktoriumi arba juos pavaduojančius asmeniu).

291. Draudžiama gaisro atveju naudotis krovininiais ir keleiviniais liftais, keltuvais.

292. Jeigu reikia perspėti personalą apie evakuaciją, VPGV GGV šiems tikslams gali panaudoti gaisrinių automobilių garsiakalbius, nešiojamuosius garsiakalbius ir pan.

XVIII ATSAKOMYBĖ

293. Generalinis direktorius (arba jį pavaduojantis asmuo) atsako už darbų organizavimą įmonėje gaisrinės saugos klausimais. Jis atsako už:

293.1. gaisrinės saugos taisyklių ir kitų tesės dokumentų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimų vykdymą;

293.2. pagrindinių įmonės gaisrinės saugos instrukcijų, nurodytų šios instrukcijos 8 punkte, patvirtinimą;

293.3. VPP pareigūnų teikiamų pagrįstų nurodymų vykdymą;

293.4. GSIS, taip pat pirminių gaisro gesinimo priemonių techniškai tvarkingos ir darbui tinkamos būklės ir jų funkcionavimo palaikymo organizavimą;

293.5. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ekstremaliųjų įvykių ir avarijų padarinių likvidavimo Ignalinos atominėje elektrinėje plano, DVSnd-0041-11, bei Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliems įvykiams likviduoti Visagino savivaldybės ir valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ objektų teritorijoje plano, DVSnd-0041-13, derinimą;

293.6. personalo evakavimo organizavimą iš 185 administracinio pastato gaisro atveju iki VPGV padalinių atvykimo, pagal su šios instrukcijos 283 p. reikalavimus;

293.7. VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo evakavimo organizavimo iš 185 administracinio pastato štabo paskyrimą ir jo darbo reglamento patvirtinimą;

293.8. instruktavimų gaisrinės saugos klausimais, personalo atestavimo, užsiėmimų pagal PTM programas ir kitas mokymo formas, pagal galiojančius teisės dokumentus, dėl personalo profesinio paruošimo tvarkos, terminų ir vykdymo vietų nustatymą;

293.9. VĮ IAE pareigybių, svarbių gaisrinei saugai užtikrinti, sąrašo, DVSEd-1416-7, tvirtinimą;

293.10. CPTK pirmininko ir jos sudėties skyrimą, taip pat už CPTK darbo reglamento patvirtinimą, sudėtingiausių gaisrinės saugos klausimų įmonėje sprendimui;

293.11. nesudarymą savo veiksmais ar neveikimu sąlygų gaisrui kilti ir išplisti.

294. Departamentų direktoriai ir tarnybų vadovai (arba juos pavaduojantys asmenys) atsako už:

294.1. veiklos gaisrinės saugos klausimais organizavimą ir koordinavimą pavaldžiuose departamentuose ir tarnybose;

294.2. nesudarymą savo veiksmais ar neveikimu sąlygų gaisrui kilti ir išplisti;

294.3. aptiktų gaisrinės saugos pažeidimų pašalinimą nustatytais terminais;

294.4. tai, kad būtų nedelsiant imtasi priemonių pašalinti nustatytus gaisrinės saugos pažeidimus pavaldžiuose padaliniuose, kurie kelia realią gaisro kilimo ir grėsmę žmonių gyvybei;

294.5. pavaldžių departamentų ir tarnybų pastatų, statinių ir patalpų aprūpinimą būtinomis gaisro gesinimo priemonėmis;

294.6. personalo evakavimo darbų organizavimą pavaldžiuose departamentuose ir tarnybose gaisro atveju iki VPGV atvykimo, pagal šios instrukcijos 284 punkto reikalavimus;

294.7. darbuotojų, atsakingų už pavaldžių padalinių pastatų ir teritorijų gaisrinę saugą, skyrimą potvarkiu;

294.8. gaisrų priežasčių tyrimo organizavimą pavaldžiuose departamentuose ir tarnybose, atitinkamų ataskaitinių dokumentų pagal tyrimų rezultatus, taip pat priemonių, neleidžiančių panašioms atvejams įvykti, parengimą laiku;

294.9. priešgaisrinių mokymų bei treniruočių pravedimo tvarkos nustatymą pavaldžiuose departamentuose ir tarnybose (įskaitant personalo evakavimo praktinių treniruočių pravedimą).

295. Už saugų ugnies darbų pravedimo organizavimą įmonėje atsako END direktorius.

296. Padalinių vadovai arba juos pavaduojantys asmenys atsako už:

296.1. gaisrinės saugos veiklos organizavimą padaliniuose;

296.2. gaisrinės saugos instrukcijų rengimą padaliniuose;

296.3. nesudarymą savo veiksmais ar neveikimu sąlygų gaisrui kilti ir išplisti;

296.4. šios instrukcijos, gaisrinės saugos taisyklių ir kitų teisės dokumentų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimų laikymąsi pavaldžiuose padaliniuose;

296.5. asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą padalinių baruose, laboratorijose, sandėliuose, dirbtuvėse, patalpose ir priskirtose teritorijose, skyrimą;

296.6. padalinio evakavimo koordinatorių pakeitimą (potvarkių) laiku jų atleidimo arba perėjimo į kitą padalinį atveju;

296.7. personalo instruktavimą, mokymą ir jo kvalifikacijos kėlimą gaisrinės saugos klausimais nustatytu laiku;

296.8. pastatų ir patalpų aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis ir jų laikymo tvarkingomis organizavimą;

296.9. patalpų aprūpinimą gaisrinės saugos instrukcijomis, instrukcijų išrašais bei atmintinėmis pagal šios instrukcijos reikalavimus;

296.10. pastatų ir patalpų aprūpinimą gaisrinės saugos ženklais pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės dokumentų reikalavimus;

296.11. darbo vietų ir patalpų valymo darbo dienai (pamainai) pasibaigus, tai pat už elektros prietaisų, organizacinės technikos ir kompiuterių išjungimo tvarkos nustatymą;

296.12. sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų ir preparatų, naudojamų padalinyje, saugaus laikymo organizavimą;

296.13. saugių ugnies darbų padalinio patalpose ir teritorijoje atlikimo organizavimą;

296.14. paraiškų įforminimą laiku dėl aptiktų AGSP gedimų ir defektų pašalinimo;

296.15. priešgaisrinių treniruočių padalinyje pravedimą;

296.16. kasmetinį (pakartotiną) padalinio personalo supažindinimą su turimais evakavimo iš pastato (aukšto) gaisro atveju planais;

296.17. evakavimo darbų organizavimą padalinyje gaisro atveju pagal su šios instrukcijos 284 punkto reikalavimus;

296.18. VPP pareigūnų pagrįstų nurodymų vykdymą;

296.19. nustatytų gaisrinės saugos pažeidimų šalinimą nurodytais terminais;

296.20. neatidėliotinų priemonių priėmimą šalinant nustatytus gaisrinės saugos pažeidimus pavaldžiame padalinyje, keliančius realią gaisro kilimo bei grėsmę žmonių gyvybei;

296.21. CPTK pasiūlymų ir sprendimų, skirtų pagerinti padalinio gaisrinę saugą, vykdymą.

297. Asmenys, paskirti atsakingais už gaisrinę saugą, atsako už:

297.1. saugų ugnies darbų atlikimą ir leidimą juos atlikti tik personalui, praėjusiam apmokymą pagal PTM programą;

297.2. saugų ypač degių, labai degių ir degių skysčių, medžiagų bei preparatų laikymą;

297.3. tvarkingų evakavimo kelių užtikrinimą, patalpų švarą ir degių atliekų šalinimą laiku;

297.4. žmonių evakavimo gaisro atveju planų iš pastatų (aukštų), kuriuose dirba, žinojimą (jei tokie planai turi būti);

297.5. AGSP, pranešimų ir ryšio sistemų išsaugojimą;

297.6. gaisro gesinimo priemonių buvimą, jų tvarkingumą ir patikrinimą laiku;

297.7. patalpų apžiūrą prieš jas uždarant ir išaiškintų gaisrinės saugos pažeidimų pašalinimą;

297.8. patalpų aprūpinimą gaisrinės saugos instrukcijomis, instrukcijų išrašais bei atmintinėmis pagal šios instrukcijos reikalavimus;

297.9. pavaldaus personalo, komandiruočių asmenų ir kitų padalinių personalo gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų laikymąsi.

298. EPV atsako už:

298.1. pamainos personalo gaisrinės saugos reikalavimų vykdymo organizavimą;

298.2. ugnies darbų kontrolės organizavimą pagal Saugaus ugnies darbų vykdymo organizavimo VĮ IAE objektuose instrukcijos, DVSta-0612-2, reikalavimus;

298.3. veiksmų gesinant gaisrą, nurodytą 280 punkte, organizavimą;

298.4. pranešimo apie gaisrą įmonėje perdavimą generaliniam direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui trumpiausiu laiku;

298.5. viso personalo, esančio 101/1-2 pastatuose, įskaitant rangovinių organizacijų personalą, perspėjimą apie gaisrą ir jo evakavimo organizavimą laiku į saugią vietą iki VPGV padalinių atvykimo.

299. Padalinio pamainos viršininkas atsako už:

299.1. pamainos personalo gaisrinės saugos reikalavimų vykdymo organizavimą;

299.2. KOAA „AGA SPIROMATIK“, esančių padalinyje, patikrinimų atlikimo laiku kontrolę;

299.3. veiksmų gesinant gaisrą, nurodytą 281 punkte, organizavimą;

299.4. viso pamainos personalo, įskaitant rangovinių organizacijų personalą, perspėjimą apie gaisrą ir jo evakavimo organizavimą laiku į saugią vietą iki VPGV padalinių atvykimo.

300. AS ir KVS priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos grupės vyresnysis inžinierius inspektorius, grupės vadovas atsako už:

300.1. darbų gaisrinės saugos klausimais organizavimą ir koordinavimą įmonėje;

300.2. gaisrinės saugos priežiūros atlikimą įmonės padaliniuose;

300.3. įmonės objektų statybos (griovimo) techninių projektų, taip pat II ir D (modifikacijos) projektų patikrinimų vykdymą, ar jie atitinka teisės dokumentų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimus, pasiūlymų ir pastabų pateikimą laiku;

300.4. reguliarių kontrolės (SIVS statybos techninės priežiūros inžinierių pagalba) dėl įgyvendinamų priešgaisrinės saugos priemonių numatytuose techniniuose statybos projektuose vykdymą;

300.5. reguliarių kontrolės dėl įgyvendinamų priešgaisrinės saugos priemonių įmonėje vykdymą;

300.6. Gaisrinės saugos valdymo procedūros aprašo bei įmonės instrukcijų, reglamentų ir įsakymų gaisrinės saugos klausimais, nurodytų šios instrukcijos 8 ir 9 punktuose, rengimą;

300.7. padalinių gaisrinės saugos instrukcijų, taip pat Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių, esančių įmonės padaliniuose, eksploataavimo dokumentų tikrinimą ir derinimą;

300.8. CPTK posėdžių rengimą ir jos protokolų įforminimą, taip pat už CPTK darbo reglamento koregavimą ir peržiūrėjimą;

300.9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo evakavimo organizavimo iš 185 pastato štabo darbo reglamento koregavimą ir peržiūrėjimą;

300.10. dalyvavimą komisijų darbe, tiriant ir analizuojant gaisrų kilimo priežastis bei gaisrinės saugos instrukcijų ir taisyklių pažeidimus;

300.11. bendradarbiavimą su VPGV, PAGD prie VRM, VATESI, RSC ir kt. valstybės valdymo ir kontrolės institucijų darbuotojais ir pareigūnais, sprendžiant įmonės objektų gaisrinės saugos klausimus.

301. Įmonės darbuotojai privalo:

301.1. laikytis įmonėje galiojančių gaisrinės saugos instrukcijų ir taisyklių;

301.2. vykdyti vadovų ir evakavimo koordinatorių nurodymus bei šios instrukcijos 286 p. reikalavimus;

301.3. žinoti pagrindines pavojingų gaisro atžvilgiu ir sprogstamųjų skysčių, dujų, medžiagų, saugomų ar naudojamų gamyboje, charakteristikas;

301.4. žinoti gaisro gesinimo priemonių, ryšio, pranešimo sistemų ir gaisrinės signalizacijos, esančių darbo vietoje, buvimo vietą ir mokėti jomis naudotis;

301.5. žinoti pastato (aukšto), kur yra darbo vieta, Evakavimo gaisro atveju planą bei jo buvimo vietą;

301.6. pabaigę darbą sutvarkyti darbo vietas ir išjungti elektros prietaisus (išskyrus naudojamus technologiniame procese visą parą);

301.7. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų gaisrui kilti ir išsiplėsti.

XIX SKYRIUS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ TVARKYMAS

302. **Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas.** Žurnalas registruojamas padalinyje ir tvarkomas pagal formą, nurodytą 1 priede. Žurnalas saugomas patalpoje, kuriai jis skirtas. Užbaigtą žurnalą saugo asmuo, atsakingas už šios patalpos gaisrinę saugą, laiką, nurodytą Įmonės dokumentacijos plane, paskui žurnalas naikinamas įmonėje nustatyta tvarka.

303. **Įvadinio instruktavimo gaisrinės saugos klausimais registravimo žurnalas.** Žurnalo forma nurodyta šios instrukcijos 3 priede. Žurnalas saugomas 30 pastate PS 306 kabinete. Atsakingas už žurnalo saugojimą AS ir KVS PP ir CS grupės vadovas. Saugojimo laikas nustatomas Įmonės dokumentacijos plane ir naikinamas įmonėje nustatyta tvarka.

304. **Pirminio instruktavimo gaisrinės saugos klausimais registravimo žurnalas.** Jis pildomas kartu su darbuotojų saugos ir sveikatos pirminių instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu. Žurnalo forma, saugojimo vieta ir laikas, jo naikinimo tvarka nurodyta VĮ

Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos apraše, DVSta-0708-5.

305. **Periodinio instruktavimo gaisrinės saugos klausimais pravedimo grafikas.** Jis rengiamas kartu su darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų pravedimo grafiku. Grafiko forma, saugojimo vieta ir laikas, jo naikinimo tvarka nurodyta VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos apraše, DVSta-0708-5.

306. **Periodinio instruktavimo gaisrinės saugos klausimais pravedimo registravimo žurnalas.** Jis pildomas kartu su darbuotojų saugos ir sveikatos periodinių instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu. Žurnalo forma, saugojimo vieta ir laikas, jo naikinimo tvarka nurodyta VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos apraše, DVSta-0708-5.

307. **Remonto pasas.** Paso forma nurodyta Remonto paso tvarkymo instrukcijoje, DVSeD-1012-26. Remonto pasas pildomas visą įrangos eksploatavimo laikotarpį ir saugomas AGS bare - 101/1 past. D-1bl., 109B pat. Po įrangos eksploatacijos nutraukimo arba jos pakeitimo į kitą, remonto pase daromas atitinkamas įrašas nurodant pagrindžiančius dokumentus. Remonto pasas kartu su priedais perduodamas į Remonto tarnybos padalinį ir saugomas iki įrangos išmontavimo.

308. **Operatyvinis žurnalas.** Žurnalo forma nurodyta Įrašų operatyviniuose žurnaluose tvarkymo instrukcijoje, DVSeD-0212-5. Žurnalų saugojimo vietos – budinčio personalo darbo vietos. Žurnalas yra budinčio personalo darbo vietose. Operatyvinius žurnalus pildo END operatyvinis personalas savo darbo vietose, taip pat padalinių vadovai, vykdydami įrašų operatyviniuose žurnaluose kontrolę. Žurnalai naikinami įmonėje nustatyta tvarka.

309. **Įrangos defektų žurnalas.** Žurnalo forma nurodyta Padalinio įrangos defektų žurnalų tvarkymo instrukcijoje, DVSeD-1012-3. Žurnalo saugojimo vieta - 101/1 past. D-1bl., 322 pat. Padalinio įrangos defektų žurnalas END padaliniuose yra darbo vietose ir pildomas nustatyta padalinyje tvarka iki visiško defektų, užregistruotų šiuose žurnaluose, pašalinimo ir atitinkamų įrašų pagal šią instrukciją įforminimo. Pasibaigę įrangos defektų žurnalai saugomi END padaliniuose laikotarpį, nustatytą Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vienuolikos bylų (žurnalų) apskaitos (registravimo) bendros tvarkos apraše, DVSta-0208-6.

310. Žurnalų, nurodytų šios instrukcijos 308 ir 309 p., saugojimo laikas nurodytas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vienuolikos bylų (žurnalų) apskaitos (registravimo) bendros tvarkos apraše, DVSta-0208-6.

XX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

311. Ši instrukcija keičiama, pripažįstama netekusia galios generalinio direktoriaus įsakymu.
-

(Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalo formos pavyzdys)

**PATALPŲ APŽIŪROS PRIEŠ JŲ UŽDARYMĄ
ŽURNALAS**

Eil. Nr.	Apžiūros data ir laikas	Patalpos pavadinimas	Apžiūros rezultatai	Asmuo, atlikęs apžiūrą	
				Vardas, pavardė, pareigos	Parašas
1	2	3	4	5	6

(Leidimo eksploatuoti buitinius elektros prietaisus formos pavyzdys)**LEIDIMAS EKSPLOATUOTI
BUITINIUS ELEKTROS PRIETAISUS**Išduota _____,
(pareigos, vardas, pavardė)kad _____,
(adresas, pastatas, patalpa)gali eksploatuoti _____,
(elektros prietaiso rūšis)remiantis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus patikrinimu, kurio metu buvo nustatyta,
kaip vykdomi priešgaisrinės saugos reikalavimai:

Eil. Nr.	Priešgaisrinės saugos reikalavimai buitiniams elektros prietaisams	Elektros prietaiso rūšis				
		El. virdulys, kavos aparatas	El. šildytuvas, mobilus kondi- cionierius, el. viryklė, mikro- bangų krosnelė	Šalto ir karšto vandens aparatas	Šaldytuvas	El. venti- liato- rius
1.	Projektinis elektros kištukinis lizdas	+	+	+	+	+
2.	Elektros prietaisas turi būti su automatinio išjungimu	+	+	+	+	
3.	Paskirtas asmuo atsakingas už eksploataciją	+	+	+	+	+
4.	Duotas inventorinis numeris	+	+	+	+	+
5.	Laiku atlikti elektros bandymus, pažymint žurnale ir ant prietaiso	+	+	+	+	+
6.	Naudoti tik pagal paskirtį pagal gamyklos dokumentaciją	+	+	+	+	+
7.	Prieš įjungimą patikrinti, ar yra vanduo. Nestatyti ant mikrobangų krosnelės	+	-	-	-	-
8.	Nepalikti be priežiūros	+	+	+	+	+
9.	Pasibaigus darbo dienai išjungti	+	+	+	+	+
10.	Atstumas iki degiųjų daiktų, kompiuterio ir kitos org. technikos ne mažesnis kaip 50 cm	+	+	+	+	+
11.	Nestatyti praėjimuose ir evakuacijos keliuose	+	+	+	+	+
12.	Prietaiso maitinimo el. kabelį nutiesti taip, kad	+	+	+	+	+

	jis nebūtų veikiamas mechaniškai					
13.	El. prietaisas statomas ant nedegaus 30x30 cm padėklo	+	–	–	–	–
14.	Turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės	+	+	+	+	+
15.	Atsižvelgti į prietaiso veikimą	–	–	–	–	+
16.	Patikimas pritvirtinimas prie sienos ar grindų	–	–	+	–	–
17.	Nedėti ant elektros prietaisų pašalinių daiktų	+	+	+	+	+

„+ –“ Reikalavimas šiai elektros prietaiso rūšiai. Jeigu priešgaisrinės saugos reikalavimai nevykdomi, VPGV inspektorius paima leidimą.

VPGV viršininkas

(parašas)

Alvydas Jakseboga

(Įvadinio instruktavimo gaisrinės saugos klausimais registravimo žurnalo formos pavyzdys)

**ĮVADINIO INSTRUKTAVIMO GAISRINĖS SAUGOS KLAUSIM AIS REGISTR AVIMO
ŽURNALAS**

El. Nr.	Data	Instruktuojamojo vardas, pavardė ir pareigybė	Instruktuojančiojo vardas, pavardė ir pareigybė	Paršai	
				Instruktuojančiojo	Instruktuojamojo

**BALSU SKELBIAMO PRANEŠIMO, PERDUODAMO ELEKTRINĖS PAMAINOS
VIRŠININKO, APIE PERSONALO EVAKUACIJĄ IŠ 101/1-2 PASTATO (DALIES
PASTATO, AUKŠTO) GAISRO ATVEJU,
TEKSTAS**

Pranešimo tekstas	Personalo veiksmai gavus pranešimą
DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! Kalba elektrinės paimos viršininkas. Kilus gaisrui skelbiu personalo evakuaciją iš patalpų: • 101/_____pastato; • _____bloko; • _____atžymos; • _____ašyje;	Gavęs pranešimą apie gaisrą, personalas privalo įvykdyti „Veiksmų kilus gaisrui atmintinės“ reikalavimus, be panikos evakuotis iš nurodytų patalpų iš anksto nustatytais maršrutais į saugią, be dūmų vietą.

**BALSU SKELBIAMO PRANEŠIMO APIE PERSONALO EVAKUACIJĄ IŠ
ADMINISTRACINIO 185 PASTATO PATALPŲ GAISRO ATVEJU**

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Kalba valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės administracija. Paskelbta evakuacija iš 185 pastato. Padalinių vadovams ir evakavimo priemonių vykdymo koordinatoriams pradėti personalo evakuaciją. Evakavimo vieta – 185 pastato vidinis kiemas.

Pastaba. Balsu skelbiamo pranešimo tekstas kartojamas 3 kartus.

IAE DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ GAISRO ATVEJU BEI GAVUS CIVILINĖS SAUGOS IR AVARINĖS PARENGTIES SIGNALUS ATMINTINĖ

I. VEIKSMAI GAISRO ATVEJU

1.1. PRANEŠKITE APIE GAISRĄ:

- ⇒ elektrinės pamainos viršininkui telefonu **2-02 arba 2-93-81**.
- ⇒ Bendrajam pagalbos centrui (Vilniaus m.) telefonu **112**, jeigu esate už įmonės saugomos teritorijos ribų.



Gaisrinis avarinis telefonas

Perduodant pranešimą apie gaisrą būtina nurodyti:

- ⇒ gaisro kilimo vietą - pastatas, blokas, patalpos, kuriose kilo gaisras, jei už saugomos teritorijos ribų - gatvės pavadinimą ir pastato numerį;
- ⇒ gaisro požymius (dūmai, ugnis);
- ⇒ ar yra nukentėjusiųjų;
- ⇒ savo pareigas, vardą ir pavardę.

Grįžkite į savo nuolatinio buvimo vietą ir praneškite apie gaisrą savo tiesioginiam vadovui.

1.2. PADĖKITE NUKENTĖJUSIESIEMS:

- ⇒ imkitės priemonių pašalinti nukentėjusius asmenis iš pavojingos zonos į saugią vietą;
- ⇒ suteikite pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems.



Pirmosios pagalbos
avarinio iškviatimo
telefonas



Pirmoji pagalba



Neštuvai

Iškviešti pirmąją medicinos pagalbą galima:

- ⇒ iš IAE medicinos punkto telefonu **2-80-05**;
- ⇒ iš Visagino m. telefonu **112**.

DĖMESIO!

Pirmąją medicinos pagalbą gali suteikti darbuotojai, atestuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo klausimais.

6 priedo tęsinys

1.3. PRADĖKITE GAISRO GESINIMĄ**1.3.1. Panaudokite pirmines gaisro gesinimo priemones:**

- ⇒ **Gesintuvai** - angliarūgštės, vandens putų, milteliniai, vandens. Pradedant naudotis būtina gesintuvą atnešti prie gaisro židinio, ištraukti saugiklį, paspausti paleidimo įrenginį ir čiurkšlę (angliarūgštės, putų, miltelių arba vandens) nukreipti į ugnį.

Nešiojamų gesintuvų veikimo laikas priklausomai nuo jų talpos, nepertraukiamai leidžiant gesinančios medžiagos čiurkšlę, sudaro:

- ⇒ miltelinių iki **15 sek.**, angliarūgštės iki **20 sek.**;
 ⇒ vandens iki **30 sek.**, vandens putų **iki 45 sek.**

DRAUDŽIAMA!

- 1) Vandens putų ir vandens gesintuvais gesinti elektros įrenginius su pajungta įtampa.
- 2) Dirbant su gesintuvais, apversti juos dangteliais žemyn.



Gesintuvas

DĖMESIO!

- 1) Nukreipkite gesintuvo užtaiso čiurkšlę tikrai pavėjui.
- 2) Dirbant su angliarūgštės gesintuvu nepriartinkite jo arčiau nei 1 m iki degančio elektros įrenginio.

- ⇒ **Gaisriniai čiaupai** – prieš atidarant gaisrinį čiaupą būtina įsitikinti, kad gaisrinė žarna viena jungiamąja pusveržle sujungta su gaisriniu čiaupu, kita - su gaisriniu švirkštu. Vėliau ištieskite gaisrinę žarną į gaisro pusę, neperlenkiant jos, paimkite į rankas gaisrinį švirkštą, atidarykite čiaupą ir čiurkšlę nukreipkite į gaisro židinį.



Gaisrinis čiaupas

Gesinti gaisrus elektros įrenginiuose su pajungta įtampa, taip pat degalų, degių tepalų ir preparatų gaisrus vandeniu iš vidinių gaisrinių čiaupų

DRAUDŽIAMA!⇒ **Gaisrinių stendų įrengimas**

Gaisriniai stendai – skirti pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų, smėlio, kastuvų, nedegaus audinio, kibirų, laužtuvų, kirvių ir kt.) saugojimui. Gaisrų gesinimas naudojant gaisro gesinimo priemones, esančias gaisriniuose stenduose (skyduose), yra pakankamai efektyvus pirminėje gaisro aptikimo stadijoje.

⇒ **Nedegus audinys**

Nedegus audinys – nedegus audeklas, skirtas žmonių gesinimui bei gaisrų nedideliame plote gesinimui. Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9×1,8 m. Žmonių bei gaisrų nedideliame plote gesinimas nedegiu audeklu vykdomas užklojant degantį žmogų arba gaisro židinį taip, kad būtų nutrauktas oro deguonies patekimas prie gaisro židinio arba degančio žmogaus kūno vietos.

6 priedo tęsinys

1.4. KILUS GAISRUI, GAVĘ PRANEŠIMĄ APIE EVAKUACIJĄ, ĮVYKDYKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

- ⇒ uždarykite langus, duris (nerakinkite), išeidami išjunkite elektros apšvietimą, kondicionierius, buitinius elektros prietaisus;
- ⇒ evakuokitės greitai, be panikos, netrukdykite evakuacijai;
- ⇒ suteikite pagalbą nukentėjusiems evakuacijos metu (esant reikalui);
- ⇒ evakuokitės iš pastato arba į nurodytą saugią vietą pagal evakuacijos kryptį nurodančius ženklus.

**II. VEIKSMAI GAVUS CIVILINĖS SAUGOS IR AVARINĖS PARENGTIES SIGNALUS****2.1. NUSTATYTI CIVILINĖS SAUGOS IR AVARINĖS PARENGTIES SIGNALAI IR BALSU SKELBIAMI PRANEŠIMAI****2.1.1. IAE nustatyti ir naudojami šie civilinės saugos ir avarinės parengties signalai:**

- ⇒ Perspėjamasis garsinis signalas „**DĖMESIO VISIEMS**“;
- ⇒ Perspėjamieji balsu skelbiami pranešimai – „**Dėmesio visiems**“, „**Radiacinis pavojus**“, „**Oro pavojus**“, „**Uragano pavojus**“, „**Cheminis pavojus**“, „**Potvynio pavojus**“;
- ⇒ Perspėjamieji balsu skelbiami pranešimai apie evakuaciją - „**Pasirengimas evakuacijai**“, „**Evakuacija**“.

Garsinis signalas
„**DĖMESIO VISIEMS**“

Signalų reikšmė

Tai pulsuojančio (banguojančio) gaudimo 3 minučių trukmės garsinis signalas. Šis signalas jungiamas įspėti darbuotojus apie gresiančią ar įvykusią avariją arba ekstremalią situaciją, arba apie rengiamą **svarbų pranešimą**.

Signalas taip pat jungiamas CS pranešimo sistemos sirenų planinių patikrinimų metu.

Balsu skelbiamas
pranešimas
„**DĖMESIO VISIEMS**“

Reikšmė

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus būsimą svarbų pranešimą.

Turinys

„Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Dėmesio visiems. Svarbus pranešimas. Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai, įsijunkite Lietuvos radiją“

6 priedo tęsinys

2.1.2. Iš anksto įrašyti balsu skelbiami pranešimai perduodami pulsuojančiu garsiniu signalu tokia tvarka:

- ⇒ 45 sek. gaudžia įspėjamasis garsinis signalas;
- ⇒ 15 sek. perduodamas įspėjamasis balsu skelbiamas pranešimas.

2.1.3. Nurodyto įspėjamojo garsinio signalo ir įspėjamojo balsu skelbiamo pranešimo derinys kartojamas 3 kartus, o viso pranešimo trukmė neturi viršyti 3 minučių.

2.2. VEIKSMŲ, GAVUS SIGNALĄ „DĖMESIO VISIEMS“, APRAŠYMAS

2.2.1. Išgirdę pasikartojantį (tris kartus) garsinį banguojantį signalą (sireną) „DĖMESIO VISIEMS“ ir perspėjamąjį balsu skelbiamą pranešimą „DĖMESIO VISIEMS“, visi įmonės darbuotojai privalo:

- ⇒ pristabdyti darbą, esant reikalui, išjungti įrangą ir įrankius;
- ⇒ įjungti radijo imtuvą (jeigu jo nėra darbo vietoje, pereiti į patalpą, kur jis yra, arba į nustatytą rinkimosi vietą);
- ⇒ išklausti balsu skelbiamą pranešimą (informaciją) apie veiksmus, kuriuos privalo įvykdyti.

2.3. PERSONALO SUSIRINKIMO VIETA

2.3.1. **Susirinkimo vieta** - vieta, kur turi atvykti dirbantis įmonės departamentuose, tarnybose ir padaliniuose personalas, gavęs signalą „Pasirengti evakuacijai“, gauti informaciją apie susiklosčiusią padėtį ir tolesnius veiksmus. **Jūsų susirinkimo vieta nustatyta Jūsų tiesioginio viršininko** (departamento direktoriaus, tarnybos arba padalinio vadovo) **potvarkiu.**



Susirinkimo vieta

2.4. AVARIJOS ARBA EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU GAVĘ PRANEŠIMĄ „PASIRENGIMAS EVAKUACIJAI“ ĮVYKDYKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

- ⇒ eikite į savo tarnybines patalpas, uždarykite langus ir duris (nerakinkite);
- ⇒ išjunkite patalpoje esančius elektrinius buitinius ir šildymo prietaisus, degiąsias suslėgtąsias dujas ir vandenį;
- ⇒ atvykite į savo padalinio susirinkimo vietą ir laukite nurodymų;
- ⇒ susipažinkite su informacija, gauta iš tiesioginio vadovo, apie susiklosčiusią padėtį ir išklauskite žodinį instruktavimą apie tolesnius veiksmus;
- ⇒ gavę padalinio vadovo nurodymą susirinkimo vietose, įvykdykite apsaugomąsias priemones (užsidėkite respiratorius ir turimas AAP, suvartokite užgeriant vandeniu kalio jodido tabletes ir kt.).

6 priedo tęsinys**2.5. GAVĘ BALSU SKELBIAMĄ PRANEŠIMĄ „EVAKUACIJA“, ĮVYKDYKITE ŠIUOS VEIKSMUS:**

- ⇒ nurodytu maršrutu organizuotai, be panikos vykite į sanitarines švarekles ir/arba 185 administracinio pastato 1 ir 2 aukštų vestibulus, ir/arba į įlaipinimo į autotransportą vietas dėl išvykimo į Visagino m.;
- ⇒ palaikykite tvarką judėdami evakuacijos maršrutu, laikykitės nustatyto eiliškumo;
- ⇒ evakuacijos metu vykdykite tiesioginių viršininkų ir evakavimo priemonių vykdymo koordinatorių nurodymus;
- ⇒ judėdami evakuacijos maršrutu suteikite pagalbą blogai pasijutusiems darbuotojams;
- ⇒ prieš įeidami į sanitarinę švareklę tikrinkite specialiosios aprangos ir avalynės radioaktyvaus užterštumo lygį radiacinės kontrolės įrenginiu, įvykdykite odos sanitarinę švarinimą ir/arba viso kūno sanitarinę švarinimą dušo patalpose pagal galiojančius radiacinės saugos reikalavimus;
- ⇒ iš sanitarinės švareklos, apsirengę savo drabužiais, vykite į 185 pastato 1 arba 2 aukšto vestibulį;
- ⇒ laukite evakavimo priemonių vykdymo koordinatoriaus komandos sėsti į autotransportą;
- ⇒ gavę evakavimo priemonių vykdymo koordinatoriaus komandą, sėskite į autotransportą dėl išvykimo į Visagino miestą;
- ⇒ panaudotas AAP perduokite utilizavimui specialiai įrengtuose panaudotų AAP surinkimo postuose (transporto judėjimo maršrutais pakeliui į Visagino miestą).

DĖMESIO!

Panaudotas asmenines apsaugos priemonės išmesti arba neštis į namus

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!

2.6. GAVĘ BALSU SKELBIAMĄ PRANEŠIMĄ „ORO PAVOJUS“, IAE DARBUOTOJAI PRIVALO:**2.6.1. EPV ir visas IAE budinčių pamainų operatyvinis personalas:**

- ⇒ pasilikti darbo vietose;

2.6.2. APO komandų vadovai, juos pavaduojantys asmenys ir APO personalas:

- ⇒ pasislėpti turimuose padalinyje rūsiuose (jeigu yra tokia galimybė);

2.6.3. APO štabo vadovaujantieji darbuotojai ir APO štabo pagalbos grupės personalas:

- ⇒ atvykti į APO avarijų valdymo centrą;

2.6.4. Kiti IAE darbuotojai, neišvardinti 2.6.1 – 2.6.3 punktuose:

- ⇒ skubiai palikti IAE pastatus ir patalpas ir savarankiškai evakuotis už IAE teritorijos ribų.